

**日本語**

**MB-1800 Series  
取扱説明書**

# 目次

I. 仕様	1
II. 各部の名称	2
1. 本体の名称	2
III. 据え付け	3
IV. ミシンの準備	7
1. 針の取り付け方	7
2. 糸の通し方	7
V. ミシンの操作	8
1. 操作パネル・スイッチの名称	8
2. パターン一覧表	9
3. パネル操作の仕方 (基礎編)	10
4. 渡り糸無しの縫い	11
5. パネル操作の仕方 (応用編)	11
6. メモリースイッチの使い方	13
VI. ミシンの調整	14
1. 糸調子	14
2. 糸たぐり量の調整	14
3. 糸ゆるめタイミングの合わせ方	14
4. 面板糸調子の調整	15
5. 針とルーパーの調整	15
6. 針ガイドの調整	16
7. 糸切り機構の調整	16
8. ボタンつまみ装置の高さ調整	17
9. 押え圧力の調整	17
10. つまみ足開きレバーの調整	17
11. 送り原点位置の合わせ方	18
12. ボタン浮かし棒の取り付け (付属品) (MB-1800、MB-1800B)	19
13. ワイパー装置の調整 (MB-1800はオプション)	19
VII. アタッチメント	20
1. 柄付きボタン(パールボタン)付けアタッチメント (14617658、14617757)	21
2. 根巻きボタン付け第1工程(ボタン付け工程)用アタッチメント (B24473720A0)	21
3. 根巻きボタン付け第2工程(根巻き工程)用アタッチメント (MAZ046010A0)	22
4. スナップ付けアタッチメント (14617955)	22
5. 金ボタン付けアタッチメント (14618052)	23
VIII. エラー一覧表	24
IX. 故障の原因と対策	25
X. オプション	26
1. 渡り糸無し仕様 (品番: M85126300A0)	26
XI. テーブル図面	27


## I. 仕様

1) 縫製範囲	X (左右)方向 10 mm    Y (前後)方向 6.5 mm (0.2 mm ピッチ)
2) 最高縫製速度	1,800 sti/min
3) 布押え送り	間欠送り (パルスモータ 2 駆動方式)
4) 針棒ストローク	48.6 mm
5) 使用針	TQx7、TQx1 (出荷時 TQx7 #16)
6) ボタンサイズ	10 ~ 28mm
7) ボタンつまみ装置高さ	標準 10 mm    最大 14 mm
8) 模様データの記憶	EEP-ROM (32K byte)
9) 拡大・縮小方式	縫い目長さ増減方式
10) 縫い速度制限	縫い速度をアップ、ダウンキーにて、400 ~ 1,800 sti/min まで任意に制限できます。(100 sti/min単位)
11) 模様選択機能	パターン No. の選択により 1 ~ 99 パターンの指定ができます。
12) メモリバックアップ	電源遮断時、自動的に使用していたパターンを記憶します。
13) ミシンモータ	100 W サーボモータ (ダイレクト・ドライブ)
14) 頭部外形寸法	W : 240 mm    L : 550 mm    H : 360 mm
15) 質量	25 kg
16) 消費電力	150 W
17) 使用温度範囲	5 °C ~ 35 °C
18) 使用湿度範囲	35 % ~ 85 % (結露なし)
19) 電源電圧	定格 ± 10 %    50/60 Hz
20) 騒音	JIS B 9064 に準拠した測定方法による「騒音レベル」 縫い速度 1,800sti/min : 騒音レベル ≤ 80.0dBA

\* 最高縫製速度は、縫製条件に合わせて速度を下げて使用してください。

## Ⅱ. 各部の名称

### 1. 本体の名称



MB-1800 仕様は、次のような部分で構成されています。

①	ミシン頭部
②	電装部
③	操作パネルスイッチ
④	糸立て装置
⑤	ボタン受け皿
⑥	電源スイッチ
⑦	電源スイッチ(EU仕様)
⑧	起動ペダル


### Ⅲ. 据え付け




**危険**

ミシンを運ぶ時は必ず両手で行ってください。

#### (1) ミシンの据え付け



- 1) テーブルの上に頭部をのせて、テーブルの穴位置とベット取り付け台④の穴位置を合わせます。テーブル下面の取付穴より、付属のボルト①にばね座金②、大きい座金③を通して、ベット取付台④の穴からボルトが出るように入れます。
- 2) 小さい座金⑤、ナット⑥の順に入れて、ボルト①とナット⑥を締め付けます。




#### (2) ベットカバー、ゴム土台の取り付け

ミシンを倒して、ベットカバー①をねじ②にて固定します。次に、ゴム土台③をベット底面から突き出てるピンに差し込みます。



ミシンを倒したり起こす時は、ミシンアーム部を持って、止まるまでゆっくり倒してください。


### (3) 電源コードの接続



- 1) ミシンを倒した状態で、ミシンより出ているコード①をテーブルの穴②より下側に出します。




ミシンを倒したり起こす時は、ミシンアーム部を持って、止まるまでゆっくり倒してください。




- 2) テーブル下面に電源スイッチボックス②を取り付けて、ミシンのコード①を電源スイッチボックス②に接続できるようにテーブル下面に付属のステップルにて固定します。

### 3) 単相 100 V にてミシンを使用する場合 (出荷時は、200 V です。)

ミシンに装着されている基板上的のコネクタの切り換えが必要になります。




- ① 電装カバーガイド①を止めねじ②にて外します。(このカバーは輸送等のみ必要なものですので、再度組付ける必要はありません。)次に、電装カバー③を止めねじ④にて外します。




- ② PWR基板にあるコネクタ⑤を100 V側に差し換えてください。

・ 単相 100 Vの接続



・ 三相 200 Vの接続



絶対に電圧仕様の異った状態で使用しないでください。


(4) 針棒カバーの取付け方



**注意**

不意の起動による事故を防ぐため、電源を切ってから行ってください。

止めねじ ② をゆるめ、付属されている針棒カバー ① を図のように固定します。




## (5) 目保護カバーの取り付け




# 危険

針折れによる飛散から目などを保護しますので必ず取り付けて使用してください。  
不意の起動による事故を防ぐため、電源を切ってから行ってください。




目保護カバー①は、必ず取り付けてからご使用ください。

## (6) 糸立て装置の取り付け



- 1) 糸立て装置を組み付け、テーブル右上の穴にセットしてください。
- 2) 糸立て装置が動かないように止めナット①を締めてください。
- 3) 天井配線ができる場合は、電源コードは糸立て棒②の中を通してください。

## (7) ボタン受け皿の取り付け方



- 1) 土台①を木ねじ②にてテーブル上に固定します。
- 2) ボタン受け皿④を土台①の穴に入れ、止めねじ③にて固定します。




## IV. ミシンの準備

### 1. 針の取り付け方



**注意**

不意の起動による事故を防ぐため、電源を切ってから行ってください。



☆ 針はTQx7 #16が取り付けられています。

止めねじ①をゆるめ、針②の長溝が手前になるように持ち、針②を針棒の穴の上部に当たるまで押し込んだ状態で、止めねじ①を締めてください。

### 2. 糸の通し方




**注意**

不意の起動による事故を防ぐため、電源を切ってから行ってください。

図の順に糸を通します。

最後に針から糸を60～70 mm ぐらい引き出してください。



## V. ミシンの操作

### 1. 操作パネル・スイッチの名称

① 準備完了スイッチ  
設定状態から縫製可能な状態にする時に使います。

② 押え上昇スイッチ  
押え足の上下を行います。

③ 縫い形状選択LED

④ 縫い形状選択スイッチ  
縫い形状を変える時に使います。

⑤ + / 前進スイッチ  
設定値を上げたり、送り確認時の前進を行います。


⑥ - / 後退スイッチ  
設定値を下げたり、送り確認時の後退を行います。

⑦ 項目選択スイッチ  
変更したい項目を選ぶ時に使用します。

⑧ 項目選択LED

⑨ リセットスイッチ  
各種設定値を元の状態に戻したり、エラー発生時の解除を行います。

⑩ 表示部 A




## 2. パターン一覧表

パターンNo.1～51には、出荷状態では、各縫い形状毎に、3つの同じ縫いサイズと針数が記憶されています。縫いサイズと針数を下表から選ぶことにより、同じ縫い形状で、異なる3種類のパターンに変更し、記憶することができます。

パターンNo.	形状	縫いサイズ (mm)			針数	
		初期値	範囲	単位	初期値	範囲
1 2 3	 4つ穴 (コ、渡り糸：有)	2.6	2.0～6.5	0.2	15	15, 19, 23, 27
4 5 6	 4つ穴 (コ、渡り糸：無)	2.6	2.0～6.5	0.2	16	16, 20, 24, 28
7 8 9	 4つ穴 (X、渡り糸：有)	2.6	2.0～6.5	0.2	15	15, 19, 23, 27
10 11 12	 4つ穴 (X、渡り糸：無)	2.6	2.0～6.5	0.2	16	16, 20, 24, 28
13 14 15	 4つ穴 (Z、渡り糸：有)	2.6	2.0～6.5	0.2	15	15, 19, 23, 27
16 17 18	 2つ穴 (横)	2.6	2.0～6.5	0.2	8	8, 10, 12, 14
19 20 21	 2つ穴 (縦)	2.6	2.0～6.5	0.2	8	8, 10, 12, 14
22 23 24	 4つ穴 (コ、渡り糸：有)	2.6	2.0～6.5	0.2	15	15, 19, 23, 27
25 26 27	 4つ穴 (コ、渡り糸：無)	2.6	2.0～6.5	0.2	16	16, 20, 24, 28
28 29 30	 3つ穴 (△)	2.6	2.6, 2.8, 3.0	0.2	17	17, 23
31 32 33	 3つ穴 (▽)	2.6	2.6, 2.8, 3.0	0.2	17	17, 23
34 35 36	 3つ穴 (◁)	2.6	2.6, 2.8, 3.0	0.2	17	17, 23
37 38 39	 3つ穴 (▷)	2.6	2.6, 2.8, 3.0	0.2	17	17, 23
40 41 42	 2つ穴 (横) ラベル付け	10.0	6.0, 8.0, 10.0	2.0	5	5, 7
43 44 45	 根巻き (横サイズ：4 mm)	2.6	0.0～6.5	0.2	16	6, 10, 16
46 47 48	 根巻き (横サイズ：5 mm)	2.6	0.0～6.5	0.2	16	6, 10, 16
49 50 51	 根巻き (横サイズ：6 mm)	2.6	0.0～6.5	0.2	16	6, 10, 16

### 3. パネル操作の仕方 (基礎編)



(1) 電源スイッチを入れます。

(2) 縫い形状を選びます。

縫い形状選択スイッチ ① を押すと LED が移動します。

代表的な縫い形状は LED が点灯している位置で止め、それ以外の縫い形状の場合には の位置にします。

(3) パターンを決めます。

LED が点灯している位置で、+/- スイッチ ② を押すと表示部 A ③ にパターン No. が表示されます。パターン No. と縫い形状については、P.9 の表を参照してください。

(4) 針数を選びます。

項目選択スイッチ ④ を押して LED が の位置に来るようにします。

パターン No. であらかじめ設定されている針数が表示部 A ③ に表示されます。

ここで +/- スイッチ ② を押すと針数を変更できます。



針数は、あらかじめ設定されている組み合わせ以外を選ぶことはできません。

(5) 縫いピッチを決めます。

項目選択スイッチ ④ を押して LED が の位置に来るようにします。

パターン No. であらかじめ設定されている縫いピッチが表示部 A ③ に表示されます。

ここで +/- スイッチ ② を押すと縫いピッチを変更できます。



縫いピッチは、2 ~ 6.5 mm まで 0.2 mm 間隔で変更できます。

(6) 回転数を決めます。

項目選択スイッチ ④ を押して LED が の位置に来るようにすると表示部 A ③ に “18” と表示されます。これは 18 x 100 = 1,800 sti/min という意味で、本機では 100 回転以下の桁は省略されて表示されます。

ここで +/- スイッチ ② を押すと回転数を変更できます。


(7) 針落ちを確認します。

準備完了スイッチ (⏻) ⑤を押すと、原点位置を確認して押えを上げた状態になりますので、ここでボタンを入れます。

押え上昇スイッチ (⬆) ⑥を押して押えを下げます。

+/-スイッチ ②を押すと送りが前進/後退しますので針落ちを確認してください。

この時、表示部 A③には“●●”が表示されます。

 針を下げる時は、P.15 を参照して手元プーリーを回してください。

(8) 縫製します。

針落ち確認が終了しましたら、リセットスイッチ (R) ⑦を押してください。


この状態で押えが上がります。縫製可能な状態です。

ボタン、布地をセットして起動ペダルを踏みます。

### 4. 渡り糸無し縫い

オプションの渡り糸無し装置を装着すると、コ、X、□の形状で、渡り糸無し縫いが可能になります。渡り糸無し装置を装着しない場合でも、渡り糸無しのパターンNo.を選ぶと、途中で糸切りを行います。該当する縫い形状の選択LEDが点滅し、渡り糸無しと判別できます。

### 5. パネル操作の仕方 (応用編)




(1) サイクル縫い















最大 15 種類の異なる縫い方で、あらかじめ決めた順序に従い、ボタンを縫い付けることができます。例えば、コ、X、Zの順で繰り返し縫い付けることができます。

サイクル縫いの呼び出しは、項目選択スイッチ (◀▶) ④でパターンNo. No. ④のLEDを点灯させ、+スイッチ ⑧を押して行います。サイクル縫いは、パターンNo.の最後に配置されており、外部ROMが無ければ、No.51の次のパターンとして配置され、表示部 A③に“ [ ”が表示されます。



この状態で準備完了スイッチ (⏻) ⑤を押すと表示部 A③には、“P !”が表示され、あらかじめプログラムした最大 15 種類の縫製条件 (P1 ~ PF) の順序で縫製します。



## (2) サイクル縫いパターンの登録

- 1) パターン登録は、まず項目選択スイッチ  ④ を2秒間押し、**F**の項目選択LEDを点滅させます。この時、表示部A③には“”が表示されます。  
この状態で再度項目選択スイッチ  ④ を押しと、表示部A③には“**P 1**”が表示されます。  
もう1度項目選択スイッチ  ④ を押し、パターンNo.  の項目選択LEDを点灯させ、+/-スイッチ ② で登録したいパターンNo.を表示部A③に表示させます。  
この状態でP1にパターンNo.が記録されます。再度、項目選択スイッチ  ④ を押し表示部A③に“**P 1**”を表示させ、+スイッチ ⑧ を押しと“**P 2**”に変わります。
- 2) 再び、項目選択スイッチ  ④ を押し、パターンNo.  のLEDを点灯させ、+/-スイッチ ② で2番目に登録したいパターンNo.を表示部A③に表示させます。  
パターンNo.  の項目選択LEDが点灯している時、表示部A③に“**●●**”が表示されるのは、パターンが入力されていない状態です。項目選択スイッチ  ④ を押しと、表示部A③にはP番号とパターンNo.が交互に表示されます。
- 3) P1にパターンNo.を入力しなければ、次のP2の入力に進むことはできません。  
同様の操作によりP3以降のパターンを登録します。最大でPFまで登録できます。  
パターンの登録が終了したら、項目選択スイッチ  ④ を2秒間押し、通常の設定状態に戻します。この時、表示部A③には“”が表示されサイクル縫いが選択されています。  
またサイクル縫いの縫製では、準備完了状態で +/- スイッチ ② により、P1～PFまで変更できます。この状態で、項目選択スイッチ  ④ を押しと、パターンNo.  の項目選択LEDが点灯し表示部A③にパターンNo.が表示されます。
- 4) 登録したパターンの消去はパターンNo.の表示を“**●●**”にします。


## (3) その他の形状のボタン及び、PGM-20で作製したROMデータによる形状のボタン縫製

縫い形状選択スイッチ  ① で  のLEDを点灯させて、パターンNo.52以降の形状を選択します。外部ROMのパターンが選択されると、縫い形状を表示するLEDが全部点灯します。  
あらかじめ1～51までのパターンNo.に形状データが記憶されていますが、外部ROMのパターンNo.に同じ番号がある場合、外部ROMの形状が選択されます。

## 6. メモリースイッチの使い方

- 1) 縫い始めのミシン速度を制御して縫いを安定させるため、3針目までの速度を設定できます。
- 2) 糸結びの機能の有効と無効を選べます。
- 3) ワイパーを動作させるか否かを選べます。  
 ワイパーを装着して、動作させない設定にすると渡り糸無しのパターンを選んだ時、渡り糸を切る時だけワイパーが働き、縫製の終了時の糸切りでワイパーは動作しません。  
 渡り糸有りのパターンの場合も、この設定では縫製終了時の糸切り後のワイパーは動作しません。  
 ワイパーを動作させる設定では、糸切り時は常にワイパーが働きます。

### (1) メモリースイッチの起動



+/-スイッチ②を同時に押した状態で電源をONすると、メモリースイッチの設定状態になります。この時、表示部A③には、“*UUU*”が表示されます。準備完了スイッチⓐ⑤を押すと、縫い形状選択LED⑨が5個全部点滅し、メモリースイッチの入力中であることを表示します。

### (2) メモリースイッチの設定方法

メモリースイッチは、1～8まであります。

表示時部A③にスイッチNo.“*!*”が表示され、パターンNo. **No.** の項目選択LED⑩が点灯します。この状態で項目選択スイッチ **↔** ④を押すと、表示部A③にメモリースイッチNo.と内容が交互に表示されます。

メモリースイッチNo.が表示された状態で、+スイッチ⑧を押すと、メモリースイッチNo.が1増えます。


メモリースイッチの内容が表示されている時は、パターンNo. **No.** の項目選択LED⑩は消えています。

スイッチNo.	内 容	初期設定	設定範囲	備 考
1	ソフトスタート1針目速度	18 * 100 [sti/min]	4 ~ 18	400 ~ 1800 sti/min
2	ソフトスタート2針目速度	18 * 100 [sti/min]	4 ~ 18	400 ~ 1800 sti/min
3	ソフトスタート3針目速度	18 * 100 [sti/min]	4 ~ 18	400 ~ 1800 sti/min
4	渡り糸切り後1針目速度	18 * 100 [sti/min]	4 ~ 18	400 ~ 1800 sti/min
5	渡り糸切り後2針目速度	18 * 100 [sti/min]	4 ~ 18	400 ~ 1800 sti/min
6	渡り糸切り後3針目速度	18 * 100 [sti/min]	4 ~ 18	400 ~ 1800 sti/min
7	糸結び機能 0:無効 1:有効	1 (有効)	0.1	
8	ワイパー動作 0:無効 1:有効	0 (無効)	0.1	

設定が終了したら、電源をOFFします。電源の再投入で通常の設定状態に戻ります。

## VI. ミシンの調整

### 1. 糸調子




第一糸調子ナット①は、ボタンの縫い付けられる強さを調整するもので、わずかな張力で差し支えありません。

第二糸調子ナット②は、ボタンの裏側の糸の締まりを調整するもので、その張力は、第一糸調子よりも強く、縫製する条件により調整します。

それぞれのナットを右へ回すと張力は強くなります。


### 2. 糸たぐり量の調整



糸たぐり量の調整は、止めねじ①をゆるめて、糸案内②の位置を動かして行ないます。

縫い終わった後、A部の矢印の穴から糸の端が出ている時は図のA方向に、B部の矢印の穴から糸の端が出ている時は、図のB方向に移動させて糸が出ないようにしてください。

### 3. 糸ゆるめタイミングの合わせ方



矢印方向に糸を引きながら手元プーリーを回して行くと第二糸調子皿が浮いて糸が早く抜ける点があり、この時、針棒上メタル上面から針棒上端までの高さが54～56 mmになっているのが標準です。


特に下記のような現象がひんぱんに起こる時は、次のような調節をします。

ナット①をゆるめ、第二糸調子棒にドライバーを差し込み、矢印方向に回すと針棒高さが低くなり、反対方向に回すと高くなります。

現象	針棒高さ
1. 布裏側の糸締まりが悪い時。	少し高くする。
2. 糸が途中から切れる時。	少し高くする。
3. 糸切れが多い時。	少し低くする。



#### 4. 面板糸調子の調整



縫い始めの縫い目形成ができず途中から縫い始まってしまう時、糸調節レバーの調整を行っても直らない場合、調整します。


- 1) 縫い始めの縫い目形成ができない場合、つまみナット① (ダブルナット) を回し糸張力を弱くしてください。

#### 5. 針とルーパーの調整



**注意**

不意の起動による事故を防ぐため、電源を切ってから行ってください。



ミシンの右側にあるつまみ①を少しゆるめてカバー②を矢印方向に回すと、中に手元プーリー③があります。

このプーリーの回転方向は矢印方向です。


- 1) 手元プーリー③を回して針棒⑤を最下点にして、止めねじ④をゆるめます。
- 2) TQx1の針の場合、上方の2本の刻線、TQx7の針の場合は下方の2本の刻線を使用し、その内の上側の刻線Aを針棒下メタル⑥の下端に合わせて止めねじ④を締めます。

3) 止めねじ⑦をゆるめ、プーリー③を回転方向に回して、下側の刻線Bを針棒下メタル⑥の下端に合わせます。

4) この状態で、ルーパーの剣先⑧を針の中心に合わせて止めねじ⑦を締めます。

5) 更に針とルーパーのすき間が0.05～0.1 mmになるように止めねじ⑨をゆるめて調整します。

6) 調整が終了したら、必ずカバー②を元の位置に戻してつまみ①を締めてください。




## 6. 針ガイドの調整



**注意**

不意の起動による事故を防ぐため、電源を切ってから行ってください。




針棒最下点で針と針ガイド①のすき間が0.05～0.1 mmになるようにねじ②をゆるめて、針ガイド①を左右に動かします。

## 7. 糸切り機構の調整



**注意**

不意の起動による事故を防ぐため、電源を切ってから行ってください。



### (1) 動メス位置の調整


1) カバー①を止めねじ②にて外します。

2) 糸切り連結板A⑨を最前進位置にするために、押え上げレバー③のコロ④とフック⑤が当たるくらい押え上げレバーを持ち上げて、スパナ⑥を図のように差し込みます。

3) ゲージ⑦を針板溝端面に差し込んでねじ⑧をゆるめ、糸切り連結板A⑨先端をゲージ⑦に押し当ててねじ⑧を締めます。

### (2) 動メス糸分け爪の調整

糸分け爪①とルーパー②のすき間は、0.5～0.7 mmになるように糸分け爪①をドライバーなどで曲げて調整します。




## 8. ボタンつまみ装置の高さ調整



**注意**

不意の起動による事故を防ぐため、電源を切ってから行ってください。



- 1) ①に10 mmのものをはさんで、ボタンつまみ足①を持ち上げた状態にします。
- 2) ねじ②をゆるめて、引き上げフック③を下側に押し付けた状態でねじ②を締めて固定します。




オプションのラベル止め縫い仕様では、14 mmまで上昇させて使うことができます。

## 9. 押え圧力の調整



**注意**

不意の起動による事故を防ぐため、電源を切ってから行ってください。




布押え圧力は、ナット①を回して2個のナットの下端と押え圧力調節棒②のねじ部のすき間が4～5 mmで標準です。

## 10. つまみ足開きレバーの調整



**注意**

不意の起動による事故を防ぐため、電源を切ってから行ってください。



- 1) 止めねじ①をゆるめるとつまみ足開きレバー②でボタンつまみ足③が開閉しますから、ボタンを正しい位置にセットします。
- 2) 次に、ボタンの出し入れが容易にできるようにしてねじ①を締めます。


## 11. 送り原点位置の合わせ方



**注意**

不意の起動による事故を防ぐため、電源を切ってから行ってください。

アタッチメントを交換した際などに、送りの位置を調整したい場合には、送り台①を原点位置に固定することができます。



- 1) まず、針棒カバーを固定している段ねじ②を外します。
- 2) 次に、送り台①の穴とベッド上面の穴を合わせます。
- 3) ここに段ねじ②を入れて固定すると送りの原点位置になっていますので、各種アタッチメントの中心位置で固定することにより、電源投入時に送りモード (P.11参照) で針落ちを確認するだけで使用することができます。
- 4) 調整後、段ねじ②を外し、元の位置に戻して針棒カバーを固定します。




**重要** 調整後に段ねじ②を外すのを忘れないでください。外さないと電源投入時、準備完了スイッチを押すとエラーが表示されます。又、針棒カバーは必ず固定してください。

## 12. ボタン浮かし棒の取り付け (付属品) (MB-1800、MB-1800B)



**注意**

不意の起動による事故を防ぐため、電源を切ってから行ってください。




- 1) つまみ足取付台**①**に浮かし棒取付板**③**をねじ**②**にて取り付けます。
- 2) 浮かし棒は、ボタンの中心位置にくるようにして、ボタンの中心から浮かし棒先端までの距離は3.5～4 mmにしてください。
- 3) 浮かし量はねじ**④**をゆるめ、浮かし棒を上下させて調整してください。

## 13. ワイパー装置の調整 (MB-1800 はオプション)














**注意**

不意の起動による事故を防ぐため、電源を切ってから行ってください。



ワイパー装置の先端の捕捉部分の位置は、縫い終り停止位置で針先から3～4 mm、針中心より18～20 mmが標準です。  
調整はワイパーマグネットを固定している止めねじ**①** (4本) とワイパー土台を固定しているねじ**②**にて行ないます。


## VII. アタッチメント

用途	平ボタン用			柄付きボタン用	
	大ボタン	中ボタン	小ボタン	一般	ルイスタイプ
MB-1800	14617559	D2529373B00A	B2529373000	14617658	14617757
略図					
備考	ボタンサイズ A: 0~6.5 mm B: φ20~φ28 mm	ボタンサイズ A: 0~4.5 mm B: φ12~φ20 mm	ボタンサイズ A: 0~3.5 mm B: φ10~φ12 mm	ボタン直径: 16 mm以下 柄サイズ 厚さ: 5~6 mm 幅: 2.5~3 mm	ボタンサイズは 14617658と同様、 多少の柄の形状変化に対応
用途	スナップ用	根巻きボタン用		金ボタン用	カボタン用
		第1工程	第2工程	一般	
MB-1800	14617955	B24473720A0	MAZ046010A0	14618052	MAZ039010A0
略図					
備考	サイズ A: 8 mm	縫い付け高さ A: 5.5 mm			
用途	ラベル付け				
MB-1800	14618151				
略図					
備考	振り幅 最大 10 mm				



**注意**

不意の起動による事故を防ぐため、電源を切ってから行ってください。




各アタッチメントを取り付けるには、ボタンつまみ装置①や布押え下板②を取り外さなければならない場合があります。ボタンつまみ装置①は取り付け軸③に付いているスナップリングを外すことによってでき、布押え下板②は、止めねじ④を外すことによって取り外すことができます。

## 1. 柄付きボタン (パールボタン) 付けアタッチメント (14617658、14617757)



**注意**

不意の起動による事故を防ぐため、電源を切ってから行ってください。



### (取り付け方)

ボタンつまみ装置と布押え下板を取り外し、パールボタン用つまみ装置 ① を取り付け、つまみ足 ② の針落ち溝の中間に針が落ちるように止めねじ ③ をゆるめてつまみ足取り付け台 ④ を前後に動かします。又、パールボタン用布押え下板台 ⑤ を押え下板 ⑥ の針落ち溝の中間に針が落ちるように止めねじ ⑦ で固定します。

アームあご部の穴にボタン押え開き棒 ⑧ を差し込み、止めねじ ⑨ で締め付けます。

(1-\*4617757 では、押え圧力調節棒 ⑩ とつまみ装置ストッパーピン ⑪ も交換します。)

### (使い方)

- 1) 止めねじ ⑫ をゆるめ、布押え下板 ⑬ をつまみ足 ② の左端面より 0.5 ~ 1.0 mm 引っ込めて止めねじ ⑫ を締めます。
- 2) ボタンをセットし、止めねじ ⑭ と ⑮ をゆるめてボタン押え ⑯ が、丁度ボタンの中心を押えるように調節します。
- 3) ボタン押え ⑯ の圧力は、縫製中にボタンが移動しないよう、スラストリング止めねじをゆるめてスラストリング ⑰ を回転させて強さを調節します。
- 4) ボタン押え開きこま ⑱ は、使いやすい位置に固定します。




1. スラストリングを回転させた時、回転軸 ⑰ の軸方向にがたが生じないようにしてください。
2. ボタンつまみ装置上昇時、L型引き上げ棒ころ ⑲ とつまみ足取り付け台 ④ が当たらないよう、つまみ装置引き上げフック ⑳ およびつまみ装置ストッパーピン ⑪ を調整してください。

## 2. 根巻きボタン付け第1工程 (ボタン付け工程) 用アタッチメント (B24473720A0)



**注意**

不意の起動による事故を防ぐため、電源を切ってから行ってください。



### (取り付け方)

普通のボタンつまみ足の部分に、根巻き用足 ① を取り付けねじ ② およびガイドピンねじ ③ で固定します。

この時、ボタンつまみ足と根巻き用足とは、ボタン中心から左右均等な位置になるようにします。

### (使い方)

普通の平ボタン付けと同じですが、ボタンから布までの間が長くなるので、糸案内を調節して糸のたぐり量を長くします。


(「VI-2. 糸たぐり量の調整」参照)

### 3. 根巻きボタン付け第2工程(根巻き工程)用アタッチメント (MAZ046010A0)



**注意**

不意の起動による事故を防ぐため、電源を切ってから行ってください。



#### (取り付け方)

ボタンつまみ装置、押え圧力調節棒と布押え下板を取り外し、根巻き第2工程用アタッチメント①を取り付けます。

#### (使い方)


- 1) 取り付けねじ②をゆるめ、根巻き用金具(大)③と根巻き用金具(小)④を針落ち位置を中心に前後に動かし、根巻き長さを調節します。
- 2) ボタンを多少ねじりながら差し込み、糸の端を矢印の部分に入れます。

### 4. スナップ付けアタッチメント (14617955)



**注意**

不意の起動による事故を防ぐため、電源を切ってから行ってください。



#### (取り付け方)

ボタンつまみ装置と布押え下板を取り外し、パネル操作で縫いピッチを4 mmに設定した後、スナップ用布押え下板①を角穴の四隅に針が均等に落ちるように取り付けます。

次に、スナップつまみ足がスナップをつまんだ状態でスナップつまみ装置②を取り付け、スナップの穴に針落ちが正しく行われているか、確認してください。もし、正しく行われていない場合は、六角ねじ③をゆるめて調節します。

最後に、布押え下板①の凸形状とスナップ用ボタンガイド足④下面にある凹形状が正しく一致しているか、確認してください。




## 5. 金ボタン付けアタッチメント (14618052)



**注意**

不意の起動による事故を防ぐため、電源を切ってから行ってください。



### (取り付け方)

ボタンつまみ装置と布押え下板を取り外し、金ボタン用つまみ装置①を取り付け、つまみ足②の針落ち溝の中間に針が落ちるように、止めねじ③をゆるめてつまみ足取り付け台④を前後に動かします。

又、金ボタン用布押え下板台⑤を押え下板⑥の針落ち溝の中間に針が落ちるように、止めねじ⑦で固定します。

アームあご部の穴にボタン押え開き棒⑧を差し込み、止めねじ⑨で締め付けます。

### (使い方)

- 1) 止めねじ⑩をゆるめ、布押え下板⑥をつまみ足②の左端面より1.0～1.5 mm 引っ込めて、止めねじ⑩を締めます。
- 2) ボタンをセットし、止めねじ⑪と⑫をゆるめてボタン押え⑬が丁度、ボタンの中心を押えるように調節します。
- 3) ボタン押え⑬の圧力は、縫製中にボタンが移動しないよう、スラストリング止めねじをゆるめてスラストリング⑭を回転させて強さを調節します。
- 4) ボタン押え開きこま⑮は、使いやすい位置に固定します。



1. スラストリングを回転させた時、回転軸⑯の軸方向に、がたが生じないようにしてください。
2. ボタンつまみ装置上昇時、L型引き上げ棒ころ⑰とつまみ足取り付け台④が当たらないよう、つまみ装置引き上げフック⑱およびつまみ装置ストッパーピン⑱を調整してください。

## Ⅷ. エラー一覧表

エラーが発生すると、リセットスイッチ左側のエラー LED が点滅、又は点灯します。  
点灯の場合、リセットスイッチで設定状態になり、エラーは解除されます。  
表示部 A に、エラー No. が表示されます。

エラー No.	項 目	内 容
01	縫製データ異常	サイクル縫いのプログラムにパターンが入力されていない
02	24 V 電圧異常	電源電圧異常、頭部主軸負荷異常、PWR 基板の故障
03	ミシン針上位置外れ	頭部主軸負荷異常、エンコーダの故障、エンコーダ固定ねじのゆるみ
04	押え下降検知外れ	押え下の異物、押え下センサー位置ずれ、下センサー不良
05	押えソレノイド異常	ソレノイド不良、押え上センサー位置ずれ、上センサー不良
06	サーボエンコーダ異常	エンコーダ不良、エンコーダ固定不良
07	サーボモータロック	頭部主軸負荷異常、サーボモータ不良
09	システム異常	制御基板不良、プログラム ROM 不良
10	パルスモータ原点異常 1	原点センサ1の不良、センサ位置ずれ、パルスモータ1 負荷異常(作業者左手)
11	パルスモータ原点異常 2	原点センサ2の不良、センサ位置ずれ、パルスモータ2 負荷異常(作業者右手)
12	サーボモータ過負荷	頭部主軸負荷異常 (短時間)、サーボモータ不良
13	サーボモータ過負荷	頭部主軸負荷異常 (長時間)、サーボモータ不良
16	回転数異常	制御基板不良、エンコーダ不良、サーボモータ不良
17	サーボ電圧異常	PWR 基板不良
18	温度異常	ファンフィルターの清掃、主軸負荷過大、制御基板 (プリドライバ高温)異常
19	サーボモータ過電流	サーボモータ不良、エンコーダ位相合わせ不良
30	外部 ROM 異常	ROM フォーマットエラー
31	外部 ROM 異常	針数 (99) オーバー
32	外部 ROM 異常	1 針移動量 (縦 6.5 mm 横 10 mm) オーバー
33	外部 ROM 異常	縫製可能領域範囲外
H	温度上昇	ファンフィルターの清掃、ファン動作不良、制御基板 (温度検知) 不良
EE	メモリー異常	制御基板 (EEPROM) 不良
(注) エラー No. 01、03、04、31、32、33 はリセットスイッチによりエラー発生前の状態に復帰します。		

## Ⅸ. 故障の原因と対策

No.	故 障	原 因	対 策
1	縫い始め縫えない	糸残り長さが短い	糸調節糸案内の調整
		スピードが速い	ソフトスタートを入れる
2	糸切れ	第二糸調子皿浮きタイミング不良	第二糸調子皿浮きタイミングを少し速くする
		針がボタン穴中心に落ちていない	つまみ足取付台の位置を調整する
		ボタン穴に対して針が太すぎる	針を細くする
3	糸の締まり不良	第二糸調子皿浮きタイミング不良	第二糸調子皿浮きタイミングを少し遅くする
		第二糸調子皿張力不良	第二糸調子皿の張力を強くする
		針がボタン穴中心に落ちていない	つまみ足取付台の位置を調整する
4	糸が切れない	動メス糸分け爪で糸を確実に分けていない	動メス位置を調整する
		針がボタン穴中心に落ちていない	つまみ足取付台の位置を調整する
		最終針での目飛び	ルーパーの調整
		動メス糸分け爪の高さ不良	動メス糸分け爪の高さを合わせる
5	糸を2本切ってしまう	動メス糸分け爪で糸を確実に分けていない	動メス位置を調整する
		動メス糸分け爪の高さ不良	動メス糸分け爪の高さを合わせる


## X. オプション

### 1. 渡り糸無し仕様 (品番 : M85126300A0)




**注意**

不意の起動による事故を防ぐため、電源を切ってから行ってください。





1) 上面カバー ① を外します。



2) ねじ ② をスパナで外し、糸調節板 ③ を外します。


3) 上面カバー ① に糸調節ソレノイド(組) ④ をねじ ⑤ で取り付けます。



4) ワイパーソレノイド(組) ⑥ を図のように取り付けます。

5) 上面カバーのゴムキャップを取り、コード ⑦、⑧ を上面カバー内に入れて、電装カバー側に引き出します。糸調節ソレノイドコネクタ(黒) ⑨ 及びワイパーソレノイドコネクタ(黄) ⑩ を接続します。

6) コネクタの接続終了後、電装カバーを取り付けます。



# XI. テーブル図面

