

MEB-3810N ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы гарантировать безопасное использование Вашей швейной машины

Из-за того, что в процессе шитья неизбежно приходится работать около движущихся частей швейной машины, машины-автомата и вспомогательных устройств (в дальнейшем все вместе называемый "машиной"), всегда есть вероятность неумышленного соприкосновения с движущимися частями. Операторам, которые фактически управляют машиной и обслуживающему персоналу, которые занимаются обслуживанием и ремонтом машин, настоятельно рекомендуется тщательно прочитать, чтобы полностью понять следующие **Правила техники безопасности** перед использованием/ обслуживанием машины. Содержание Правила техники безопасности включает пункты, которые не содержатся в спецификациях Вашего изделия. Обозначения риска классифицированы в следующие три различных категории, чтобы помочь понять значение наклеек. Убедитесь в том, что полностью поняли следующее описание и строго соблюдаете инструкции.

(I) Объяснение уровней риска



ОПАСНОСТЬ:

Этот обозначение появляется там, где есть непосредственная опасность смерти или серьезных травм, если ответственное лицо или какое-нибудь третье лицо неправильно обращаются с машиной или не избегают опасной ситуации, работая или обслуживая машину.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Этот обозначение появляется там, где есть потенциальная возможность для смерти или серьезной травмы, если ответственное лицо или какое-нибудь третье лицо неправильно обращаются с машиной или не избегают опасной ситуации, работая или обслуживая машину.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Этот обозначение появляется там, где есть опасность небольшой травмы, если ответственное лицо или какое-нибудь третье лицо неправильно обращаются с машиной или не избегают опасной ситуации, работая или обслуживая машину.



Пункты, требующие особого внимания

(II) Объяснение иллюстрированных предупреждающих обозначений и наклеек					
Иллюстрированное предупреждающее обо- значение		Есть риск травмы при контакте с жущейся частью.	е преду-		Имейте в виду, что если будете держать швейную машину во время работы, то ваши руки могут пострадать.
		Есть риск поражения электричес током при контакте с частями, на щимися под высоким напряжени	ходя-		Есть риск зацепиться за ремень, что приведет к травме.
		Есть риск ожога при контакте с ч ми, имеющими высокую темпера	астя- атуру. Илостана итуру.		Существует опасность получить травму, если будете касаться транспортёра (держателя) пуговиц.
		Имейте в виду, что ваши глаза м пострадать, если будете смотрет прямо на лазерный луч.	•		Показывается правильное направление.
		Существует опасность контакта в вашей головой и швейной машин	между ной.		Обозначается подключение кабеля заземления.
Предупреждающая табличка	О				
Табличка, предупре- дающая об опасности удара током	<u>A</u>	高電圧部分に触れて、大けがをする ことがある。 injury. 電源を切って、5分以上たってから Turn off mair	r cord and wait outes before		

Правила техники безопасности

. Несчастный случай означает "вызывать травмы, смерть ⊓или имущественный ущерб."



ОПАСНОСТЬ

1. Когда необходимо открыть блок управления, содержащий электрические части, Убедитесь в том, что выключили электропитание и подождите не менее пяти минут прежде, чем открыть крышку, чтобы предотвратить несчастный случай, приводящий к поражению электрическим током.

\triangle

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Основные предосторожности

- 1. Убедитесь в том, что прочитали инструкцию по эксплуатации и другие поясняющие документы, поставляемые с принадлежностями машины прежде, чем начнете использовать машину. Бережно храните инструкцию по эксплуатации и поясняющие документы поблизости от рабочего места для того, чтобы можно было быстро их прочитать.
- 2. Содержание этой части включает пункты, которые не содержатся в спецификациях Вашего изделия.
- 3. Убедитесь в том, что надели защитные очки, чтобы защититься от несчастного случая, вызванного поломкой иглы.
- 4. Те, кто использует кардиостимулятор, должны приступать к работе на машине после консультации с врачом.

Устройства безопасности и предупреждающие наклейки

- 1. Убедитесь в том, что приступаете к работе на машине, на которой одно или несколько устройств безопасности правильно установлено и нормально работает, чтобы предотвратить несчастный случай из-за отсутствия устройства безопасности.
- 2. Если какое-то из устройств безопасности удалено, Убедитесь в том, что заменили его и проверили, что оно нормально работает, чтобы предотвратить несчастный случай, который может привести к травме или смерти.
- 3. Убедитесь в том, что предупреждающие наклейки надежно закреплены на машине, и их хорошо видно, чтобы предотвратить несчастный случай, который может привести к травме или смерти. Если какая-то из наклеек запачкана или отклеилась, убедитесь в том, что заменили ее новой.

Применение и модификация

- 1. Никогда не используйте машину для каких-либо иных целей и способов использования кроме тех, что описаны в данной инструкции по эксплуатации, чтобы предотвратить несчастный случай, который может привести к травме или смерти. JUKI не несет ответственности за убытки, травмы или смерть, произошедшие из-за использования машины не по назначению.
- 2. Никогда не переделывайте и не модифицируйте машину, чтобы предотвратить несчастный случай, который может привести к травме или смерти. JUKI не несет ответственности за убытки, травмы или смерть, произошедшие из-за того, что машины была переделана или модифицирована.

Обучение и тренировки

1. Чтобы предотвратить несчастный случай из-за плохого знания машины, на ней должен работать только тот оператором, который был обучен и натренирован работодателем, как безопасно работать на машине, приобрел соответствующие знания и навыки работы. Чтобы гарантировать это, работодатель должен установить план обучения и тренировок для операторов и обучать их заранее.

Случаи, в которых должно быть выключено электропитание машины

Выключение электропитания: выключите выключатель электропитания, а затем вытащите штепсель из розетки. Это относится к следующим случаям.

- 1. Убедитесь в том, что выключили электропитание, если обнаружите какое-нибудь отклонение в работе или отказ оборудования, или в случае отключения электропитания, чтобы предотвратить несчастный случай, который может привести к травме или смерти.
- 2. Чтобы предотвратить несчастный случай из-за резкого запуска машины, убедитесь в том, что выполнили следующие операции после выключения электропитания. Для машин, имеющих мотор сцепления, в частности, убедитесь, что выполнили следующие операции после выключения электропитания и что машина полностью остановилась.
 - 2-1. Например, продевание нити через такие части, как игла, петлитель, разделитель и т.д., через которые она должна быть продета, или замена катушки.
 - 2-2. Например, замена или регулировка всех частей машины.
 - 2-3. Например, осматривая, ремонтируя, чистя машину или оставляя машину после работы.
- 3. Убедитесь в том, что извлекаете штепсель электропитания из розетки, держась за него, а не за шнур, чтобы предотвратить поражение электрическим током, утечку тока или возгорание.
- 4. Убедитесь в том, что выключили электропитание всякий раз, когда оставляете машину в перерывах между работой.
- 5. Убедитесь в том, что выключили электропитание в случае прекращения электроснабжения, чтобы предотвратить несчастный случай, из-за поломки электрооборудования.

Предосторожности, которые следует предпринимать на различных стадиях работы

Транспортировка

- 1. Убедитесь в том, что поднимаете и перемещаете машину безопасным способом с учетом веса машины. Обратитесь к инструкции по эксплуатации для определения массы машины.
- 2. Убедитесь в том, что предприняли достаточные меры по обеспечению безопасности, чтобы предотвратить падение машины, до ее подъема или перемещения, чтобы предотвратить несчастный случай, который может привести к травме или смерти.
- 3. После того, как распакуете машину, никогда повторно не упаковывайте ее для транспортировки, чтобы защитить машину от поломки из-за неожиданной аварии или падения.

Распаковка

- 1. Убедитесь в том, что распаковали машину в предписанном порядке, чтобы предотвратить несчастный случай, который может привести к травме или смерти. В случае если машина упакована в ящик, особенно убедитесь в том, что тщательно проверили наличие гвоздей. Гвозди должны быть удалены.
- 2. Убедитесь в том, что проверили расположение центра тяжести машины и аккуратно извлеките ее из упаковки, чтобы предотвратить несчастный случай, который может привести к травме или смерти.

Установка

(І) Стол и основание стола

- 1. Убедитесь в том, что используете оригинальный стол JUKI и основание стола, чтобы предотвратить несчастный случай, который может привести к травме или смерти. Если использовать неоригинальный стол и основание стола, то выберите стол и основание стола, которые в состоянии выдержать вес машины и силу противодействия во время работы.
- 2. Если стол оборудован колесиками на ножках, убедитесь в том, что используете колесики с блокировочным механизмом и заблокируйте их, чтобы обезопасить машину во время работы, обслуживания, осмотра и ремонта, чтобы предотвратить несчастный случай, который может привести к травме или смерти.

(II) Кабель и электропроводка

- 1. Убедитесь в том, что кабель не подвергается чрезмерному силовому воздействию во время использования, чтобы предотвратить поражение электрическим током, утечку тока или воспламенение. Кроме того, если необходимо проложить кабель рядом с работающими частями, такими как клиновой ремень, убедитесь в том, что обеспечили промежуток не менее чем в 30 мм между работающими частями и кабелем.
- 2. Убедитесь в том, что нет искрящих соединений, чтобы предотвратить поражение электрическим током, утечку тока или воспламенение.
- 3. Убедитесь в том, что надежно соединили разъемы, чтобы предотвратить поражение электрическим током, утечку тока или воспламенение. Кроме того, Убедитесь в том, что удаляете разъем, держа его за корпус.

(III) Заземление

- 1. Убедитесь в том, что электрик установил соответствующую штепсельную вилку, чтобы предотвратить несчастный случай, вызванный утечкой тока или электрический пробой электрической прочности диэлектрика. Кроме того, убедитесь в том, что подсоединили штепсельную вилку с заземленным выходом к розетке с соответствующим выходом без исключений.
- 2. Убедитесь в том, что произвели заземление с помощью заземляющего кабеля, чтобы предотвратить несчастный случай, который может быть вызван утечкой тока.

(IV) Мотор

- 1. Убедитесь в том, что используете указанный мотор (оригинальное изделие JUKI), чтобы предотвратить несчастный случай, вызванный перегоранием мотора.
- 2. Если широкодоступный мотор сцепления используется с машиной, убедитесь в том, что выбрали мотор, оборудованный крышкой шкива для предотвращения запутывания, чтобы защитить его от наматывания клинового ремня.

Перед началом работы

- 1. Убедитесь в том, что разъемы и кабели не повреждены, а контакты не ослабли перед включением электропитания, чтобы предотвратить несчастный случай, приводящий к травме или смерти.
- 2. Никогда не суйте руки в движущиеся части машины, чтобы предотвратить несчастный случай, который может привести к травме или смерти.
 - Кроме того, убедитесь, что направление вращения шкива соответствует направлению, показываемому стрелкой на шкиве.
- 3. Если стол оборудован колесиками на ножках, убедитесь в том, что используете колесики с блокировочным механизмом или регуляторами и заблокируйте их, чтобы предотвратить несчастный случай из-за случайного движения машины во время работы.

Во время работы

- 1. Следите за тем, чтобы ваши пальцы, волосы, одежда или что-то еще не располагалось слишком близко с движущимися частями, такими как маховик, ручной шкив и мотор, когда машина работает, чтобы предотвратить несчастный случай из-за затягивания, что может привести к травме или смерти.
- 2. Не располагайте пальцы рядом с иглой или в крышке рычага нитенатяжного приспособления при включении электропитания или когда машина работает, чтобы предотвратить несчастный случай, который может привести к травме или смерти.
- 3. Машина работает с высокой скоростью. Никогда не водите руками около движущихся частей, таких как петлитель, распределитель, игольница, крючок и нож для обрезки ткани во время работы, чтобы защитить Ваши руки от травм. Кроме того, убедитесь в том, что выключили электропитание, и машина полностью остановилась прежде, чем менять нить.
- Следите за тем, чтобы пальцы или другие части Вашего тела не были зажаты между машиной и столом, при перемещении машину или при замене ее на столе, чтобы предотвратить несчастный случай, который может привести к травме или смерти.

- 5. Убедитесь в том, что выключили электропитание и что машина и мотор полностью остановились прежде, чем снять кожух ремня и клиновой ремень, чтобы предотвратить несчастный случай, вызванный резким запуском машины или мотора.
- 6. Если на машине используется сервомотор, мотор не производит шум, когда машина в покое. Убедитесь в том, что не забыли выключать электропитание, чтобы предотвратить несчастный случай, вызванный резким запуском мотора.
- 7. Никогда не используйте машину с закрытым охлаждающим отверстием блока питания мотора, чтобы предотвратить воспламенение из-за перегрева.

Смазывание

- 1. Убедитесь в том, что используете оригинальное масло JUKI и оригинальную смазку JUKI для частей, которые нужно смазать.
- 2. Если масло попадет в глаза или на тело, немедленно смойте его для того, чтобы предотвратить воспламенение или раздражение.
- 3. Если случайно выпьете масло, немедленно обратитесь к врачу, чтобы предотвратить диарею или рвоту.

Обслуживание

- 1. Для предотвращения несчастных случаев, из-за плохого знания машины, ремонтом и регулировкой должны заниматься специалисты сервисной службы, которые полностью знакомы с машиной в пределах области, определенной в инструкции по эксплуатации. Убедитесь в том, что используете оригинальные части JUKI, заменяя любую из частей машины. JUKI не несет ответственности за любой несчастный случай из-за неправильного ремонта или регулировки, или использованием любых частей кроме оригинальных частей JUKI.
- 2. Для предотвращения несчастных случаев, из-за плохого знания машины или поражения электрическим током, обратитесь к электрику своей компании, JUKI или дистрибьютора в Вашем районе для ремонта и обслуживания (включая электропроводку) электрических компонентов.
- 3. Выполняя ремонт или обслуживание машины, в которой используются пневматические части, такие как пневмоцилиндр, убедитесь сначала в том, что удалили трубу подачи воздуха, чтобы удалить воздух, остающийся в машине, чтобы предотвратить несчастный случай, вызванный резким запуском пневматических частей.
- 4. Убедитесь в том, что винты и гайки хорошо затянуты после завершения ремонта, регулировки и замены части.
- 5. Убедитесь в том, что машина периодически чистится во время ее длительного использования. Убедитесь в том, что выключили электропитание и проверьте, что машина и мотор остановились полностью прежде, чем начнете чистить машину, чтобы предотвратить несчастный случай, вызванный резким запуском машины или мотора.
- 6. Убедитесь в том, что выключили электропитание и проверили, что машина и мотор остановились полностью перед выполнением обслуживания, осмотра или ремонта машины. (Для машины с двигателем сцепления мотор будет продолжать работать некоторое время по инерции даже после выключения электропитания. Поэтому будьте осторожны.)
- 7. Если машиной нельзя нормально управлять после ремонта или регулировки, немедленно прекратите работу и свяжитесь с представителями JUKI или дистрибьютором в Вашем районе для ремонта, чтобы предотвратить несчастный случай, который может привести к травме или смерти.
- 8. Если плавкий предохранитель сгорел, убедитесь в том, что выключили электропитание и устранили причину сгорания плавкого предохранителя и замените сгоревший предохранитель новым, чтобы предотвратить несчастный случай, который может привести к травме или смерти.
- 9. Периодически очищайте воздухозаборник вентилятора и осматривайте область вокруг проводов, чтобы предотвратить воспламенение мотора.

Условия эксплуатации

- 1. Убедитесь в том, что используете машину там, где нет источников сильного шума (электромагнитные волны), например, высокочастотной сварки, чтобы предотвратить несчастный случай, могущий произойти из-за сбоя машины.
- 2. Никогда не работайте на машине в местах, где напряжение колеблется больше чем на ±10 % по сравнению с номинальным напряжением, чтобы предотвратить несчастный случай, могущий произойти из-за сбоя машины.
- Проверьте пневматические устройства, например, пневмоцилиндр, и убедитесь, что он работает при указанном давлении воздуха прежде, чем начнете использовать его, чтобы предотвратить несчастный случай, могущий произойти изза сбоя машины.
- 4. Чтобы безопасно использовать машину, убедитесь в том, что используете ее в окружающей среде, которая удовлетворяет следующим условия:

Температура окружающего воздуха во время работы от 5°C до 35°C Относительная влажность во время работы от 35% до 85%

- 5. Конденсация росы может произойти, когда быстро принесете машину из холода в теплое помещение. Поэтому убедитесь в том, что не появилось водяных капелек, подождав достаточный промежуток времени, а затем уже включайте электропитание, чтобы предотвратить несчастный случай, вызванный поломкой или неисправностью электрических деталей.
- 6. Прекратите работу, когда начнется гроза с молнией ради безопасности и извлеките штепсельную вилку из розетки, чтобы предотвратить несчастный случай, вызванный поломкой или неисправностью электрических деталей.
- 7. В зависимости от условий радиосигнала машина может производить помехи для телевидения или радио. Если это происходит, располагайте теле или радиоприемники достаточно далеко от машины.
- 8. Чтобы гарантировать рабочую среду, следует соблюдать местные законы и инструкции в стране, где швейная машина устанавливается.
 - В случае если необходим контроль шума, нужно носить наушники или другие защитные приспособления согласно действующим законам и инструкциям.
- 9. Надлежащим образом удаляйте продукцию и упаковку и обращайтесь с использованным маслом в соответствии с действующим законодательством страны, в которой используется швейная машина.

Предупреждения для более безопасного использования MEB-3810N



- 1. Чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные ударом током, никогда не открывайте крышку блока управления и не касайтесь компонентов в блоке управления при включенном выключателе электропитания.
- 2. Не поднимайте швейную машину кроме как для установки, ремонта или регулировки, чтобы предотвратить несчастные случаи, приводящие к телесным повреждениям из-за защемления. Кроме того, только специалист по техобслуживанию, который знаком со швейной машиной, должен поднимать ее для ремонта или регулировки.
- 3. Если Вы обнаруживаете, что швейную машину слишком тяжело поднимать, пневматическая пружина, возможно, работает со сбоями из-за утечки сжатого воздуха. Никогда не поднимайте швейную машину в таком состоянии, так как машина может упасть и защимить руки и пальцы, что приведет к серьезной травме.
- 4. Поднимать/ возвращать швейную машину из/ в ее исходное положение можно помощью двух или больше рабочих, чтобы предотвратить несчастный случай, приводящий к травме.
- 5. Не держите швейную машину в поднятом положении рукой, чтобы предотвратить несчастный случай, приводящий к травме.
- * Убедитесь, что заблокировали стопор шарнира, поднимая швейную машину, чтобы надежно зафиксировать машину в ее поднятом положении.
- 6. Держите любую часть швейной машины только за ребро на периферии платформы с ближней стороны, чтобы предотвратить несчастный случай, приводящий к травме.
- 7. Не используйте швейную машину, когда пневматическая пружина не установлена, чтобы предотвратить несчастный случай, приводящий к травме.
- 8. Нож для обрезки ткани обрезает материал с чрезвычайно сильным давлением. Никогда не подносите руки и пальцы к ножу для обрезки ткани, когда молоточек обрезки ткани в действии, чтобы предотвратить несчастный случай защемления, приводящий к травме.
- Чтобы предотвратить несчастный случай из-за поражения электрическим током, выключите электропитание и прекратите использовать швейную машину, если шнур питания и/или провод мотора оголены.
- 10. Чтобы предотвратить несчастный случай из-за поражения электрическим током, убедитесь, что заранее выключили электропитание в случае, если необходимо открыть выключатель питания.



- 1. Чтобы избежать травм, возвращая головку машины из поднятого состояния в исходное положение, возвратите ее в исходное положение после того, как убедитесь, что нет никакого инструмента или детали под пневматической пружиной.
- 2. Чтобы избежать травм или повреждения швейной машины, не допускайте, чтобы инструменты или детали повредили стержень пневматической пружины в нижней крышке.
- 3. Чтобы избежать травм, немедленно замените пневматическую пружину новой, когда стержень пневматической пружины не функционирует должным образом из-за трещины и т.п., или, если он считается дефектным. Для стандартной оценки дефектности обратитесь к пункту "Стандартная периодичность замены пневматической пружины". [Используйте только подлинную пневматическую пружину JUKI (номер детали: 40100390).]
- 4. Чтобы предотвратить травмы и поломку швейной машины, держите волосы, принадлежности, и т. д. далеко от рычага нитепритягивателя швейной машины во время шитья, так как они могут зацепиться за рычаг.



- 1. Чтобы избежать травм, никогда не управляйте машиной со снятым ременным кожухом, защитным приспособлением для пальцев и глаз или защитными приспособлениями.
- 2. Чтобы избежать травм, никогда не подносите пальцы к игле, ножу для обрезки ткани и ножу для обрезки катушечной нити при включении электропитания или во время работы швейной машиной.
- 3. Чтобы избежать травм, никогда не подносите пальцы к крышке игольницы, когда машина работает.



ПРЕДУ-ПРЕЖДЕ-НИЕ

- 4. Чтобы избежать травм и предотвратить поломку швейной машины, поднимая головку машины, убедитесь, что нет людей или предметов рядом со швейной машиной.
- 5. Чтобы избежать травм, не используйте швейную машину с удаленной пневматической пружиной.
- 6. Чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные неожиданным запуском швейной машины, выключите выключатель электропитания, когда машина наклонена, или удалены крышки.
- 7. Двигатель не шумит, когда машина остановлена. Чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные неожиданным запуском швейной машины, убедиться, что выключили выключатель электропитания, когда останавливаете машину.
- 8. Чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные ударом током, не управляйте машиной с удаленным заземляющим проводом.
- 9. Чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные ударом током и повреждением электрических деталей, выключите выключатель электропитания заранее, в случае если вставляете или извлекаете разъемы или штепсельную вилку.
- 10. Будьте осторожны при обращении с машиной, чтобы не пролить на нее воду или масло, не ударить и не уронить ее, и т.п. так как это изделие точное устройство.
- 11. Чтобы предотвратить травмы, держите руки и пальцы подальше от зажима заготовки во время его работы.
- 12. Чтобы предотвратить травмы, держите руки и пальцы подальше от нитепритягивателя и его рычага, когда швейная машина работает.
- 13. Чтобы предотвратить травмы и поломку швейной машины, не помещайте руки в отверстие с передней стороны платформы, когда швейная машина работает.
- 14. Воздух высокого давления откачивается от электромагнитного клапана. Чтобы предотвратить неожиданный несчастный случай, держитесь подальше от выпускного отверстия электромагнитного клапана, когда швейная машина работает.
- 15. Чтобы предотвратить ослабление зрения, не смотрите прямо на светодиодную лампу.
- 16. С тем, чтобы предотвратить телесное повреждение, убеждайтесь, что закрыли переднюю крышку прежде, чем запустить швейную машину, а также во время работы швейной машины.


Предупреждения при работе

- 1. Никогда не работайте на швейной машине, если не смазали головку машины.
- 2. Удалите пыль, скопившуюся в соответствующих частях швейной машины, когда работа закончена.
- 3. Подключите электропитание, подходящее для напряжения и числа фаз швейной машины.
- 4. Стандартные шаблоны подготовлены заранее в шаблоне № 90 99. Скорость шитья и натяжение нити может быть изменено, однако, форма не может быть изменена. Изменяя форму, скопируйте форму в шаблон с другим номером, чтобы изменить форму.



- 5. Температура в пульте управления постоянно проверяется, чтобы вентилятор работал/ останавливался согласно изменениям температуры.
 - Поэтому необходимо периодически осматривать вентиляционные отверстия и область вокруг проводки.
- 6. Не работайте на швейной машине с материалом, сложенным на коленях. Материал может быть зажат между основанием подающего устройства и платформой, что приведет к заклиниванию швейной машины.
- 7. Не работайте с ножом для обрезки ткани без установленного предохранительного устройства, так как рукоятка ножа и веретено могут мешать друг другу и причинить друг другу повреждения.


Защитные устройства и предупреждающие таблички



Пневматическая пружина

Эта часть предназначена для того, чтобы уменьшить вес швейной машины, чтобы обеспечить безопасность при поднятии/ возвращении швейной машины из/ в ее исходное положение. Швейная машина очень тяжела. Подъем швейной машины, когда пневматическая пружина не функционирует, может быть связан с риском получения травмы.

Тщательно прочитайте описание, данное в ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ для МЕВ-3810N "10-14. (6) Стандартное время замены пневматической пружины" стр. 94 и "10-14. (7) Замена пневматической пружины" стр. 95 перед использованием швейной машины.



Крышка кулачка петлителя

Это крышка предотвращает защемление пальцев или рук в движущейся части механизма петлителя, когда швейная машина работает.


Табличка, предупреждающая о защемлении

Это – наклейка, предупреждающая о риске защемление рук между платформой и швейной машиной при возвращении последней в ее исходное положение.



Предупреждение

Также, имейте в виду, что иллюстрации и рисунки защитных устройств таких, как «защитный козырек для глаз» и «защитное устройство для пальца» могут быть не показаны в инструкции по эксплуатации. При практическом использовании никогда не удаляйте эти защитные устройства.



Табличка, предупреждающая о защемлении

Это - предупреждающая наклейка для предотвращения защемления пальцев и рук между рычагом нитепритягивателя и вытаскивателем нити, во время работы швейной машины.




Табличка, предупреждающая о защемлении

Это - наклейка, предупреждающая о риске защемления пальцев и рук ножом для обрезки ткани.



Замок для предотвращения подъема/ опускания швейной машины

Это - часть для блокировки швейной машины, чтобы препятствовать случайному подъему машины кроме случаев установки, ремонта или регулировки, таким образом, она защищает от несчастных случев из-за падения швейной машины.



Наклейка, запрещающая держаться за что-либо

Это - предупреждающая наклейка, чтобы указать на часть, за которую не следует держаться, поднимая швейную машину из ее исходного положения.







Это — наклейка, предупреждающая о риске защемления пальцев и рук стопором шарнира.



Эта часть используется при подъеме швейной машиной с целью ее установки, ремонта или регулировки, и используется для того, чтобы заблокировать швейную машину в поднятом положении, чтобы предотвратить несчастные случаи из-за падения швейной машины, приводящего к травме.

Кроме того, эта часть также используется в качестве стопора для удержания швейной машины в ее промежуточном положении, чтобы защитить оператора от случайного защемления машиной при возвращении поднятой швейной машины в ее исходное положение.





Табличка, предупреждающая о защемлении

Это - предупреждающая наклейка для того, чтобы предотвратить защемление пальцев или рук в движущейся части механизма скобы петлителя, когда швейная машина работает




ИЗВЛЕЧЕНИЕ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ ИЗ УПАКОВКИ

ОПАСНОСТЬ:


- 1. Швейную машину из упаковки должны извлекать квалифицированные специалисты.
- 2. Масса швейной машины около 110 кг. Четыре или более рабочих требуются, чтобы извлечь швейную машину из упаковки.




- 3. Не применяйте чрезмерную силу к швейной машине, пока установка швейной машины не закончена. Если такая сила применяется, швейная машина может перевернуться и упасть одна или вместе со столом, что приведет к поломке швейной машины или к травме.
- 4. Никогда не включайте штепсельную вилку в розетку, пока установка швейной машины не закончена, чтобы предотвратить несчастный случай из-за неожиданного запуска швейной машины.



- 1) Переместите коробки с принадлежностями **1** и **2** в направлении, указанном стрелкой.
- 2) Переместите верхний кусок пенополистирола **3** в направлении, указанном стрелкой.
- Переместите правый и левый промежуточный кусок пенополистирола и в направлении, указанном стрелкой.



4) Выньте швейную машину из упаковки, с помощью четырех рабочих, соблюдая последовательность действий, показанную на рисунке. Поставьте ее на пол.




УСТАНОВКА ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Швейную машину должны переносить не менее четырех рабочих. Выполняйте установку на ровном месте.


(1) В случае Настольного типа головки машины




 Удалите бумажные подкладки с четырех резиновых болтовых прокладок В ● . Расположите и приклейте подкладки к отверстиям в столе. (Расположите резиновую болтовую прокладку В выпуклой стороной вниз.)




- Расположите швейную машину на столе таким образом, чтобы вогнутые части А нижней крышки совпали с резиновыми болтовыми прокладками В ①.
- 3) Удалите четыре установочные винта
 - Удалите внутреннюю крышку .
- Пропустите воздушные трубки и провода, идущие от головки швейной машины, через отверстие в столе.
- 5) Установите внутреннюю крышку **1** с помощью четырех установочных винтов **9**.



- 1. Поднимите головку швейной машины с помощью четырех или более человек, держа части, отмеченные пунктирным кругом, как показано на рисунке.
- 2. Не держитесь за нижнюю сторону стопора шарнира и нижнюю крышку, и основание устройства подачи.





6) Удалите крепежные болты головки машины ③ . Поднимите швейную машину до 1-ого шага стопора шарнира. Поднимая швейную машину, обратитесь "3-6. Подъем и возвращение назад швейной машины" стр. 16 (ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ для МЕВ-3810N).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:



Не поднимайте швейную машину выше 1-ого шага стопора шарнира.

Если поднять ее выше 1-ого шага, швейная машина может упасть, что может привести к поломке швейной машины или травме.

- 7) Откройте переднюю крышку ② . Вставьте болт ③ , шайбу ④ и резиновую прокладку для болта ⑤ с правой передней стороны швейной машины, и временно закрепите ее с помощью резиновой прокладки для болта ⑤ , шайбы ④ , прокладки ⑦ и двух гаек ⑥ .
- 8) Убедитесь, что подняли швейную машину до четвертого уровня стопора шарнира.
 Зафиксируйте швейную машину с помощью остальных трех болтов 3 , шести шайб 4 , шести болтов с резиновыми прокладками 5 , трех прокладок 7 и шести
- 9) Удалите болт **3** и две гайки **6**, которые использовались для того, чтобы временно закрепить машину.



гаек 6 .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Если будете касаться углов крышки соединителя **②** двигателя бокового направления во время работы, может получить неожиданную травму. Держитесь подальше от углов крышки соединителя.


10) Вставьте болт **3** и две гайки **5**, удаленные в вышеупомянутом шаге процедуры, в обратном направлении и затяните их.




режене Затяните болт 3 и гайки 3 так, чтобы резиновая прокладка для болта 5 была немного сжата.



- Болт 3 шестиугольный болт с головкой под торцовый ключ М8 (длина: 85 мм). Гайка
 одна М8.



(2) В случае полуутопленного типа головки машины




1) Установка крепежной пластины стола

1) Прикрепите две крепежные пластины стола **②** на столе **①** восемью болтами **③**, восемью простыми шайбами **④**, восемью пружинными шайбами **⑤** и 16 гайками **⑥**.




Болт ③ - вагонный болт М6, длина которого 60 мм. Размеры простой шайбы ④ - "ф12,5 х ф6,4 х t1,6". Пружинная шайба ⑤ предназначена для М6, а гайка ⑥ для М6 (класс 1)
Болты ⑥ , простые шайбы ④ , пружинные шайбы ⑥ и гайки ⑥ поставляются в комплекте для полуутоплен-

Болты **3** , простые шайбы **4** , пружинные шайбы **5** и гайки **6** поставляются в комплекте для полуутопленного типа головки машины (номер детали: 40157881).



② Сборка нижней подпорки (передней)

- 1) Отсоедините бумажные накладки **3** от двух нижних резиновых деталей В **1** и закрепите их на нижней подпорке **2**.
- * Закрепите две нижние резиновые детали В **①** на правой стороне, переместив их влево (в направлении стрелки) относительно прорези **②** в нижней подпорке **②** .




③ Сборка нижней подпорки (заднюю)

- 1) Отсоедините бумажные накладки 3 от двух нижних резиновых деталей В 1 и закрепите их на нижней подпорке 2.
- * Закрепите две нижние резиновые детали В **1** на правой стороне, переместив их правая (в направлении стрелки) относительно прорези **2** в нижней подпорке **2**.



- 1. Вставьте нижние резиновые детали В **●** в соответствующие отверстия в нижней подпорке **②** , придерживая их так, чтобы, их выступающая сторона смотрела вниз.
- 2. Тщательно проверьте место монтажных отверстий в основании резиновых деталей В 🕕 на левой стороне. Ј






4 YCTAHOBKA

- 1) Поместите стол **1**, нижнюю подпорку (переднюю) **2** и нижнюю подпорку (заднюю) **3** на пол
- Совместите монтажное отверстие нижней подпорки В столе с монтажными отверстиями для соответствующих подпорок нижней крышки.



При этом, расстояние между соответствующими подпорками нижней крышки должно составлять 309 мм, а расстояние между подпоркой нижней крышки (задней) ③ и столом ① должно быть 81 мм.





 Поставьте головную часть машины на нижние подпорки.


При этом, поставьте головную часть машины таким способом, при котором нижняя резиновая деталь В 4 совмещается с углублёнными частями • в нижней крышке • .

1. Поднимите головку швейной машины с помощью четырех или более человек, держа части, отмеченные пунктирным кругом, как показано на рисунке.










 Поднимая стол ①, соедините стол ①, нижнюю подпорку (переднюю) ② и нижнюю подпорку (заднюю) ③ восьмью болтами ②, восемью простыми шайбами ⑩, восемью пружинными шайбами ⑪ и 16 гайками ⑫.


Болты **(9)**, простые шайбы **(10)**, пружин ные шайбы **(10)** и гайки **(12)** поставляют ся в комплекте для полуутопленного типа головки машины (номер детали: 40157881).





Болт **1** является вагонным болтом с 18 витками резьбы 5/16 и длиной 70 мм. Простая шайба **1** имеет размеры "ф18 х ф8,5 х t1,6". Пружинная шайб **1** имеет размеры "ф15 х ф9 х t2". Гайка **1** имеет 18 витков резьбы 5/16.


Болты **(**), простые шайбы **(**), пружинные шайбы **(**) и гайки **(**) является главой аксессуары.




б) Удалите крепежные болты головки машины
 Поднимите швейную машину до 3-ого шага стопора шарнира.


Поднимая швейную машину, обратитесь "3-6. Подъем и возвращение назад швейной машины" стр. 16 (ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУ-АТАЦИИ для МЕВ-3810N).

7) Закрепите головную часть машины путем крепления двумя болтами (19), двумя уплотнениями (20), четырьмя простыми шайбами болтов (20), и четырьмя гайками (20) четырьмя резиновыми уплотнениями болтови четырьмя гайками (23) в двух местах на этой стороне швейной машины.





- Поднимите швейную машину до 4-ого шага стопора шарнира.
 Поднимая швейную машину, обратитесь "3-6.
 Подъем и возвращение назад швейной машины" стр. 16 (ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУ-АТАЦИИ для МЕВ-3810N).
- 9) Закрепите головную часть машины путем крепления её двумя болтами (1), двумя уплотнениями (2), четырьмя простыми шайбами (2), четырьмя резиновыми уплотнениями болтов (2) и четырьмя гайками (3) в двух местах на дальней стороне швейной машины.




1. Храните крепежный болт головки машины (1) , так как он необходим при перемещении швейной машины. Всякий раз, когда Вы перемещаете швейную машину, убедитесь, что установили главный крепежный болт на место.



2. Болт **(9)** - вагонный болт M8, длина которого 50 мм. Размеры простой шайбы **(4)** - " ϕ 30 x ϕ 8,5 x t2". Гайка **(2)** для M8 (класс 3).

Болты (19), уплотнениями (20) простые шайбы (20), прокладка для болта (22) и гайки (33) является главой аксессуары.



10) Закрепите поддон ② на нижней подпорке (передней) ② тремя установочными винтами ③ .



Поддон ② и установочными винтами ③ поставляются в комплекте для полуутопленного типа головки машины (номер детали: 40157881).