

MD11 取扱説明書


目 次

1. MD11(テープ送り装置) について	1
2. 安全装置について	1
3. 仕様	1
4. 付属品の取り付け方法	
5. 給油方法	
6. ゴムテープ経路の調整	
フ. テープ送り量の調整方法	5
8. 偏心カムの取り付け位置	6
9. 従動ローラー開放ロックについて	7
10. テープ客内部の取り外し	8

1. MD11(テープ送り装置) について

本装置はゴムテープ (ゴムレース)付けに使用する装置であり、送りに同調して均一な長さのテープを供給し、美しい仕上がりを提供します。最大 45 mm幅までのゴムテープ (ゴムレース)を使用でき、1 針あたり $0.9\sim3.5$ mmの範囲で供給することができます。

2. 安全装置について



▲ 目保護カバー:針折れによる目への損傷を防止するカバーです。


B 指ガード : 指と針との接触を防止するカバーです。

3. 仕様

型式		MD11
機種名称		メカ式メータリングデバイス装置
縫い速度		最高縫い速度 5,000sti/min(間欠運転時) 出荷縫い速度 4,000sti/min(間欠運転時)
針幅	3 本針	5.6mm、6.4mm
	2 本針	4.0mm
テープ幅		45mm
テープ送り量		0.9 ~ 3.5mm
騒音		JIS B 9064 に準拠した測定方法による「騒音レベル」 縫い速度= 5,000sti/min:騒音レベル≦ 82.0dBA(定常運転時 ※1) 縫い速度= 5,000sti/min:騒音レベル≦ 81.5dBA(付属装置作動時 ※2)

- ※ 1 定常運転時とは、直線縫い状態で装置等を作動させない状態で、一定速度で 300mm 縫製した際での 騒音です。
- ※ 2 付属装置作動時とは、標準的な縫いパターンをテープカッターの装置を作動させて、300mm 縫製した際での騒音です。

4. 付属品の取り付け方法




(1) プーリカバーの取り付け

プーリカバー $\mathbf{1}$ を開けた状態でプーリカバー $\mathbf{1}$ を フレームに、ねじ $\mathbf{2}$ (3 ヶ所) で取り付けてください。




プーリカバー取り付け後、他部品との干渉のないことを確認してください。



(2) サポートガイドの取り付け

- 1) ねじ❶ (4ヶ所)を外してください。
- スタッドΦを、ねじΦを外した所に取り付けてください。
- 3) サポートガイド②を、座金⑤ではさんでス タッド④に、ねじ①で固定してください。
- 4) 上記 3) と同じ方法で、サポートガイド**3**を 固定してください。




(3)サイドガイドの取り付け

「4-(2) サポートガイドの取り付け」p.2 で取り付けたサポートガイド2つに、それぞれサイドガイド①を2つ取り付けてください。それぞれサイドガイド左側はねじ②で、右側はつまみねじ③で固定してください。




サイドガイド幅の取り付け位置調整は、 「6-(2) ゴムテープ幅によるサイドガイドの調整」p.4を参照してください。

5. 給油方法



(1) 軸受けへの給油

- 工場出荷時、軸受けにはグリスを入れております。
- 1) 軸の両端面より、ねじ**①**、**②**を取り外し付属のグリスを十分に注入してください。
- 2) グリス注入後、軸の両端面にねじ**①**、**②**を取り付けてください。



(2) クラッチへの給油


- 工場出荷時、クラッチにはグリスを入れております。
- 1) クラッチ ♠ 部のねじを外してください。
- 2) 付属のグリスを ② 部より注入してください。 その際、新しいグリスが ⑤ 部から出てくる まで注入してください。
- 3) 注入後、ねじを取り付けてください。



クラッチへの給油は、稼働時間 100 時 間を目安に給油してください。納品、 給油後の使用の際、 3 部より余分なグリスがクラッチより漏れる恐れがあります。グリスが漏れた場合は、拭き取ってください。

専用グリス JUKI 品番: 13525506


6. ゴムテープ経路の調整



(1) ゴムテープの供給経路

ゴムテープ**①**は従動ローラーを開放させ経路に通してください。

(**「9. 従動ローラー開放ロックについて」p.7** を参照してください。)




(2) ゴムテープ幅によるサイドガイドの調整

A部 (3ヶ所)のサイドガイドA ●と、B部のサイドガイドB ❷及び、B部の押えのガイド幅⑤をゴムテープの幅に合う位置に調整します。ガイド幅⑤の調節は、③と④のねじをゆるめて行なってください。

(3)押えの脱着方法

押えの脱着は、押え圧調節ねじ⑥をゆるめ、カラー ⑦を下げて行なってください。




(4) テープガイド位置の調整


テープガイド**①**の押えとの距離調整は、ねじ**③**をゆるめてストッパー**②**を回して行なってください。調整後は、ねじ**③**で固定してください。


7. テープ送り量の調整方法

⚠警告

ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行なってください。







(1) つまみねじによる送り出し量の調節

つまみねじの調整によりテープの送り量を調整します。微調整は「7-(2)ばね圧の調整」p.5で行います。本調整でテープ送り量を $0.9 \sim 2.2$ の範囲で調整できます。

- ※ テープ送り量を 1.4 ~ 3.5 の間で使用する場合は (3) を参照してください。
- プーリカバー●を開けて、蝶ナット②をゆるめてください。
- 2) つまみ❸を回して送り量を調整してください。
- ※ つまみ❸は時計回り(+方向)で送り量を増やす ことができます。反時計回り(-方向)で送り量を 減らすことができます。
- 3) 蝶ナット②を締めた後、プーリカバー①を閉じてください。

(2) ばね圧の調整

ばね圧の調整により送り量の微調整を行うことができます。

- 1) ナット●をゆるめてください。
- 調節ねじ❷を回して、ばね圧を調整してください。
 - ※ ばね圧を強くすると、テープ送り量が減ります。 ばね圧を弱くすると、テープ送り量が増えます。
- 3) ナット●を締めてください。

(3) カムによる送り量の調整

偏心カム B ●の調整により、テープ送り量を 0.9 ~ 2.2mm(工場出荷時)を、1.4 ~ 3.5mm の範囲に変更できます。

- 1) プーリカバー及び、プーリを取り外してください。(図 1 参照)
- 2) 偏心カムB **①**の、ねじ2本をゆるめてください。
- 3) [0.9 ~ 2.2 のテープ送り量のとき] (図 2 参照)

偏心カム B ●の切り欠きが、ねじ②の左側に突き当たるところで、偏心カム B ●のねじ 2 本を締めて固定してください。

[1.4~3.5 のテープ送り量のとき]

(図3参照)

偏心カム B ●の切り欠きが、ねじ❷の右側に突き当たるところで、偏心カム B ●のねじを締めて固定してください。




偏心カムの固定位置についての注意 | 点は、「8. 偏心カムの取り付け位置」 | p.6 を参照してください。

8. 偏心カムの取り付け位置



ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行なってください。



「7-(3) カムによる送り量の調整」p.5 の調整を行った際、偏心カムB②の取り付け位置について、以下の点に注意してください。

- 図4のように偏心カムAのねじ●に偏心カムB②を突き当てた状態にしてください。
- 2) 図5のように蝶ナットΦを締めた状態で、座金5、ポインタ6、ロッド3の隙間 B、Φが均等になるように偏心カム A 1、B 2のねじ7、3(各2本)を締めてください。




調整後は手でプーリを回して干渉なく 動くことを確認してください。

9. 従動ローラー開放ロックについて

企警告

ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行なってください。




ゴムテープを使用しない状態でミシンを稼働させるときにストッパーを用いることで、ローラーを開放状態で維持することができます。

- 押え板●の上部を指で押しながらストッパー
 ②を、矢印方向に回してください。
- 2) ストッパー②を A の位置まで回転させると、 ローラー③が開放位置で保持されます。

10. テープ案内部の取り外し

企警告

ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行なってください。



取り付けねじ**●**を外すことでテープ案内部を組み付けたまま取り外すことができます。