


TIẾNG VIỆT

**DDL-900C
BỘ DỤNG CHỈ CÒN LẠI SIÊU NGẮN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**



(1) Danh sách các thành phần đi kèm với đệm chỉ còn lại siêu ngắn

Mã số của đệm chỉ còn lại siêu ngắn : 40309300

• Danh sách các bộ phận được cung cấp với máy

No.	Mô tả	Số bộ phận	Số lượng
④	Đệm dao cắt chỉ	40309298	1
⑦	Đệm dao chuyển động	40309299	1

(2) Lắp đặt

No.	Mô tả	Số bộ phận
①	Vít cố định dao	40263580
②	Vít cố định dao cắt chỉ	40264700
③	Dao cắt chỉ	40263570
④	Đệm dao cắt chỉ	40309298
⑤	Bệ dao cắt chỉ	40263570

No.	Mô tả	Số bộ phận
⑥	Dao chuyển động	40263579
⑦	Đệm dao chuyển động	40309299
⑧	Bệ dao chuyển động	40263575

Nới lỏng vít cố định dao ① và vít cố định dao cắt chỉ ②. Tháo dao cắt chỉ ③ và dao chuyển động ⑥. Đặt các đệm ④ và ⑦ tương ứng giữa dao cắt chỉ ③ và bệ dao cắt chỉ ⑤ và giữa dao chuyển động ⑥ và bệ dao chuyển động ⑧.

Sau đó, cố định dao bằng vít cố định dao ① và vít cố định dao cắt chỉ ②.

* Mô-men xoắn siết chặt: 1,5 đến 2,0 N·m (15 đến 20 kgf·cm)

(3) Kiểm tra sau khi lắp đặt

Thực hiện cơ chế cắt chỉ thủ công để đảm bảo không có sự xung đột giữa các bộ phận liên quan trước khi sử dụng.