


三菱リミサーボ X 部品カタログ LIMISERVO X Servo Motor Parts List




目 次		CONTENTS	Page
A =	モータ	Motor	1
В #	制御盤部分	Control box ·····	3
C	プリント基板A上の主要部品	Main parts on circuit board A	5
D	プリント基板B上の主要部品(200-240V,550W 用)	Main parts on circuit board B (For 200-240V,550W)···	7
M	付属品とオプションパーツ	Accessory and option parts	9
N 3	索引	Index ·····	11




A モータ MOTOR

Fig. 変更 No. Mod		部品名 Description	使用数 Amt.Reg.
			K556-20
			XL-K55(
A1	K14M89011301	ቺ-ቓ [XL-K556-20]······ Motor [XL-K556-20]·····	1




B 制御盤部分 CONTROL BOX

•	変更 Mod			Description	使用数 Amt.Reg.
				·	. 25
					XC-KM-20-05
					4-2
					ξ
					×
B1	Α	K14M72340502	制御箱·····-B	Box	1
B2		K14M72346101	7タ・・・・・・ C	Pover·····	1
B3		K14M72504002	CPU基板組立:[XC-K1-2A-KCH]······P	C.B-CPU assy:[XC-K1-2A-KCH]·····	1
B4		K14M72304102	POWER基板:[XC-G2-2B-2005]·····P	C.B-POWER:[XC-G2-2B-2005]	1
B5		K14S90203410	SW-PW付PナベネジM4*10・・・・・P		18
B6		K14S90203212	SW-PW付PナベネジM3*12・・・・・P	P-Screw with SW & PW M3*12·····	2
B7	Α	K14S90203414	SW-PW付PナベネジM4*14・・・・・P		2
B8		K14S90203408	SW-PW付PナベネジM4*8・・・・・・		1
B9			回生抵抗(200Ω 200V)···································		1
B10			接続電線組立		1
B11			Lュース゛[F51CNN250V2.5A]・・・・・・・ F		1
B12			Lュース゛[MF60NRF-20A]・・・・・・・・・F		2
B13			±ב−ג (SST 250V 2A)····· F		1
B14			レハーユニット組立:[XC-GL-2]·····L		1
B15		K14M71237001	調整ボルト・・・・・・・A		1
B16		K14M71237101	特殊ナット・・・・・・・S	Special Nut·····	1
B17			押シバネ (B)・・・・・・・・・ C		1
B18		K14M72073101			1
B19		K14M70173004		Coil Spring·····	1
B20		K14S90203510	SW-PW付PナベネジM5*10・・・・・・P	P-Screw with SW & PW M5*10·····	3
B21			バネ受ケ·······S		1
B22		K14M72263101	特殊ピン・・・・・・・S		1
B23	Α	K14M72321030	接続電線組立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1
B24	Α	K14M72310310	レバーユニット基板組立:[XC-G1-2C]·····P	C.C.B-Lever unit assy:[XC-G1-2C]·····	1




C プリント基板A上の主要部品 MAIN PARTS ON CIRCUIT BOARD A

_	変更 Mod		部 品 名 Description	使用数 Amt.Reg.
				XC-K1-2A-KCH
				:-K1-2
C1		K14M72526220	接続電線組立·······Cord assv.······	× 1
C2			接続電線組立····································	1
C3			接続電線組立······Cord assy.·····	1
C4			接続電線組立····································	1
C5			接続電線組立············· Cord assy.·····	1
C6		K14M95000027	接続電線組立······Cord assy.·····	1
C7		K14M46000158	tュース [F51CNN250V2.5A] · · · · · · · Fuse [F51CNN250V2.5A] · · · · · · · · ·	1
C8		K14M16900071	パリスタ [TNR14V220K]・・・・・・・ Varistor [TNR14V220K]・・・・・・・・・	3
C9	Α	K14M15000959	トランジスタ [RSJ300N10TL]・・・・・・・ Transistor [RSJ300N10TL]・・・・・・・・・・	5
C10		K14M15000202	トランジスタ [2SJ412(TE24L)]・・・・・・・ Transistor [2SJ412(TE24L)]・・・・・・・	1



D プリント基板B上の主要部分(200V~240V,550W用) MAIN PARTS ON CIRCUIT BOARD B

-	変更 Mod		部 品 名	Description	使用数 Amt.Reg.
					XC-G2-2B-2005
D1	Α	K14M15600560	トランジスタモジュール [PS21265-P]・・・・・・T	ransistor [PS21265-P]·····	1
D2		K14M15000431	トランシ スタ [2SK2968(T)]・・・・・・・T	ransistor [2SK2968(T)]·····	1
D3		K14M15000429	トランジスタ [FS4VS-12A-T11]・・・・・・・T	ransistor [FS4VS-12A-T11]·····	1
D4		K14M16311100	タ [・] イオート [・] スタック [S20VTA80]・・・・・・・ D	iode [S20VTA80]·····	1
D5		K14M40000079	リレー [G2R-1A-E-ASI DC12V]・・・・・・R	elay [G2R-1A-E-ASI DC12V]·····	1
D6		K14M10018500	15W 10 Ω [MPS15N100J]······1	5W 10Ω [MPS15N100J]······	1
D7		K14M11001157	470u,450V [LLQ2W471MHLEQR]···· 4	70u,450V [LLQ2W471MHLEQR]·····	3
D8		K14M21001188	ハイブリット IC [HIC BKO-E3175H02]···· H	ybrid IC [HIC BKO-E3175H02]·····	1
D9		K14M46000159	Lュース゛[MF60NRF-20A]・・・・・・・・・Fi	use [MF60NRF-20A]·····	2
D10		K14M46000068	±ב−ス [SST 250V 2A]····· F	use [SST 250V 2A]·····	1
D11	Α	K14M16900117	パリスタ [NVD14SCD470]・・・・・・・・・・ V	aristor [NVD14SCD470]·····	4
D12		K14M95003482	コネクタ [00-9090-04-5116-805+]・・・・・ C	onnector [00-9090-04-5116-805+]	1
D13		K14M95003484	コネクタ [00-9090-06-0105-805+]・・・・・ C	onnector [00-9090-06-0105-805+]	1
D14			コネクタ [B16B-XH-A]・・・・・・・ C		1
D15			コネクタ [RTB-1.5-2F]・・・・・・・・・ C		1
D16		K14S95051403	コネクタ [B3PVH]・・・・・・・ C	onnector [B3PVH]·····	1
D17		K14M62400369	トランス [BKO-E3172H04]・・・・・・・T	ransformer [BKO-E3172H04]·····	1



M 付属品とオプションパーツ ACCESSORY AND OPTION PARTS

_	変更 Mod		部品名	Description	使用数 Amt.Reg.
					XC-KM-20-05
M1				Bolt M8*70····	3
M2		K14M91490801	特殊座金	Washer····	3
М3		K14S91321008	バネ座金 8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Spring Washer 8·····	3
М4		K14S91001008	ታット M8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Nut M8	3
М5		K14M72569001	^`-Z·····	Base····	1
М6		K14S90203512	SW-PW付PナベネジM5*12・・・・・・・・・	P-Screw with SW & PW M5*12·····	4
М7	Α	K14M72320901	押釦スイッチ組立 単相240V ストレンリリーフ・・	SW.assy.1P 240V Strain relief · · · · · · · · ·	(1)
M8	Α	K14M72339901	押釦スイッチ組立 三相200Ѵ キャップ・・・・・	SW.assy.3P 200V Cap·····	(1)
M8	Α	K14M72339803	押釦スイッチ組立 三相240V ストレンリリーフ・・	SW.assy.3P 240V Strain relief · · · · · · · · ·	(1)
М9		K14M09025580	連結棒一式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Joint shaft·····	1
M10		K14M46000159	tュース゛[MF60NRF-20A]・・・・・・・・・・	Fuse [MF60NRF-20A]·····	1
M11		K14M46000158	Lュース゛[F51CNN250V2.5A]・・・・・・・・	Fuse [F51CNN250V2.5A]·····	1

N 索引 INDEX

INDEX					
部品コート゛	ページ	Fig	・ルーに品部	ペーシ゛	Fig
Parts.No.		No.	Parts.No.	Page	No.
	<u> </u>			<u>5-</u>	
K14M030A221K	·····P4·····	В9	K14S91001008	·····P10··	· · · · M4
K14M09025580	·····P10·····	M9	K14S91321008	·····P10··	
K14M10018500	P8	D6	K14S95051403	P8	
K14M11001157	P8	D7	1111000011100	. 0	5.0
K14M15000202	·····P6·····	C10			
K14M15000202	P6	C9			
K14M15000333	P8	D3			
K14M15000429 K14M15000431		D3			
K14M15600560		D2			
K14M16311100	P6	D4			
K14M16900071	• •	C8			
K14M21001188	P8	D8			
K14M40000079	P8	D5			
K14M46000068	P4	B13			
K14M46000068	P8	D10			
K14M46000158	P4	B11			
K14M46000158	P6	C7			
K14M46000158	·····P10·····	M11			
K14M46000159	····· P4·····	B12			
K14M46000159	·····P8·····	D9			
K14M46000159	·····P10·····	M10			
K14M62400369	·····P8······	D17			
K14M70173004	·····P4·····	B19			
K14M71237001	·····P4······	B15			
K14M71237101	····· P4·····	B16			
K14M71259101	····· P4·····	B21			
K14M72073101	·····P4·····	B18			
K14M72073102	· · · · · · · · P4 · · · · · · ·	B17			
K14M72339803	P10	M8			
K14M72263101	····· P4·····	B22			
K14M72300102	P4	B14			
K14M72304102	P4	В4			
K14M72310310	P4	B24			
K14M72320901	P10	M7			
K14M72321030	P4	B23			
K14M72326030	P6	C4			
K14M72326430	P6	C5			
K14M72326530	P6	C2			
K14M72326830	·····P6·····	C3			
K14M72326930	P4	B10			
K14M72320930 K14M72339901	·····P10·····	M8			
K14M72339901 K14M72340202	P4	B1			
K14M72340202 K14M72346101	P4	B2			
K14M72504002	P4	B3			
K14M72526230	P6	D3 С1			
	P10				
K14M72569001		M5			
K14M89011301	P2·····	A1			
K14M90451403	P10	M1			
K14M91490801	P10	M2			
K14M95000027	P6	C6			
K14M95002207	P8	D14			
K14M95003482	P8	D12			
K14M95003484	P8	D13			
K14M95074100	·····P8·····	D15			
K14S18570243	·····P8·····	D11			
K14S90203212	····· P4·····	B6			
K14S90203408	····· P4·····	B8			
K14S90203410	····· P4·····	B5			
K14S90203414	· · · · · · · · P4 · · · · · · ·	В7			
K14S90203510	· · · · · · · · P4 · · · · · · ·	B20			
K14S90203512	·····P10·····	М6			

M	emo

三菱電機株式会社

お問い合わせは下記へどうぞ

FAシステム事業本部 機器計画部 駆動機器グループ 〒100-8310 東京都千代田区丸の内 2-7-3 (東京ビル) 代表電話番号 (03)3218-6631 代表FAX番号 (03)3218-6823

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

FACTORY AUTOMATION SYSTEM GROUP

2-7-3, Marunouchi Chiyoda-ku Tokyo 100-8310, Japan

Fax: +81-3-3218-6821