


选购零部件

PS-800系列

选购商品目录

JUKI

JUKI Smart Solutions



可进一步提高生产率、
缝制品质的PS-800专用选购项目的建议



对象机型

PS-800-13085
PS-800-12080
PS-800-8045


PS-800-3830
PS-800-2850

PS-800 Series


Optional Parts

通过 PS-800 系列丰富的选购件，
进一步减少浪费，提高生产率！

PS-800-13085
PS-800-12080
PS-800-8045



PS-800-3830




PS-800-2850



机型对应表

部分名称	零件编号	13085				12080				8045				3830			2850	
		S规格	H规格	旋转式 刀刃	激光	S规格	H规格	旋转式 刀刃	激光	S规格	H规格	旋转式 刀刃	激光	S规格	H规格	旋转式 刀刃	S规格	
1 主动张力组件	40228700	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
2 BK-8 梭壳更换器	40228699	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	
3 底线余量检测装置	40228698	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	
4 防止鸟巢装置	40228695	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	
5 第3线张力组件	40228696	○	★	○	○	○	★	○	○	○	★	○	○	○	★	○	—	
6 插笔装置	40228686	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	
7 厚料套件	40228701	○	★	○	○	○	★	○	○	○	★	○	○	○	★	○	—	
8 提升装置	40239772	★	★	★	★	★	★	★	★	○	○	○	○	—	—	—	—	
9 倍旋梭用 塑料旋梭	蓝 40244784																	
	红 40245125	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	黄 40245137																	
标准旋梭用 塑料旋梭	蓝 40244783																	
	红 40245124	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	
	黄 40245136																	
10 接针旋梭	40273423	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
11 厚料用固定刀增强板	40269240	—	○	—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	
12 布料 吸引装置	3830用 40286900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	
	2850用 40275338	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	
13 夹持装置	40286901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	
14 条形码读取器	40235194	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	

★已成为标准装备。




1 主动张力组件

提高品质

零件编号 40228700

主动张力组件装置可通过电动变更上线张力。
可在面板上设定与布的厚度连动的上线张力，或根据缝制方向变化的线张力、输入每1针的张力值。



2 BK-8 梭壳更换器

提高生产率

提高安全性

零件编号 40228699

BK-8梭壳更换器,通过自动更换预先安装的梭壳,节省更换旋梭的麻烦,提高生产效率。

*BK-8的选购部件
卡盒:40207417



3 底线余量检测装置

提高品质

提高生产率

提高安全性

零件编号 40228698

底线余量检测装置,可通过传感器检测旋梭的线余量,在底线用完前的规定量停止缝纫机,或者通过与梭壳更换器组合使用,可自动更换旋梭。
操作员可无需关心底线余量进行作业。

*需要专用的梭壳(零件编号:40237723)。




4 防止鸟巢装置

提高品质

零件编号 40228695

防止鸟巢装置，系后加装选购件，安装在缝纫机头上，缝纫一开始就先倒上线，减少布料背面的鸟巢。



5 第3线张力组件

提高品质

零件编号 40228696

第3线张力组件，通过该装置的ON/OFF动作，在已有张力基础上追加上线张力，可在缝制台架部位或缝制方向上施加张力变化。



6 插笔装置

提高品质

提高生产率

零件编号 40228686

插笔装置，是使用XY传送机构，通过笔在缝制布料上写入缝制基准的装置。也可作为用于下一工序定位。






7 厚料套件

提高品质

零件编号 40228701

厚料套件为用于缝制厚料的标准部件套件。
中压脚 D=3.5、线张力(组)(厚)、针孔导向器
D=3.0、固定刀(厚)、旋梭(厚)套件。通常在将
S规格的缝纫机变更为H规格时需要。



8 提升装置

提高生产率

提高安全性

零件编号 40239772

提升装置，是为了易于将模板插入钳夹部位，从机
台下面将模板提升、支持的装置。

*PS-800-13085、PS-800-12080 现已成为标准装备。



9 塑料旋梭

提高品质

提高生产率

零件	40244784 (蓝)	倍旋梭用
编号	40245125 (红)	(PS-800-13085, PS-800-12080,
	40245137 (黄)	PS-800-8045, PS-800-3830用)
.....		
	40244783 (蓝)	标准旋梭用
	40245124 (红)	(PS-800-2850用)
	40245136 (黄)	

塑料旋梭由于比铝或铁的轻，能减轻断续缝纫或切
线后发生的线垂度。降低缝制开始的上线张力，
使缝迹更加稳定。梭壳内部几乎没有刮擦，具有与
铝或铁同等的耐久性。方便于展开3色粗细线的管理。



10 接针旋梭

提高品质

提高生产率

零件编号 40273423

接针旋梭，可在接针部位机针与旋梭尖保持一定间隙，
防止跳线。由于防止旋梭尖与机针接触，还可期待
延长旋梭尖的寿命的效果。




11 厚料用固定刀增强板

提高品质 提高生产率

零件编号 40269240

厚料用固定刀增强板是用于切断粗线时防止固定刀弹性变形、粗线进入移动刀与固定刀之间的部件。

通过防止固定刀的弹性变形,可使移动刀与固定刀紧贴、稳定地切断粗线。


**12 布料吸引装置**

提高品质 提高生产率

零件编号 40286900 (PS-800-3830用)
40275338 (PS-800-2850用)

机台下面设置了真空装置,缝制材料的安装很容易。方便安装柔软而轻的布料。


模板的形状有更改创新时,口袋等折边工序很容易完成。

**13 夹持装置**

提高品质 提高生产率

零件编号 40286901

使用夹持装置,模板可正确定位,并且固定牢固。可防止因模板的安装错误导致模板损坏。


**14 条形码读取器**

提高生产率 提高安全性

零件编号 40235194 (PS-800-13085, PS-800-12080,
PS-800-8045用)

条形码读取器,通过读取粘贴在模板所在位置上的条形码,可调出该模板的缝制数据。可消除缝制数据的调出错误等人为错误。

*如果不是RFID的认证国,需要通过后加装对应。

**JUKI****重机(中国)投资有限公司**

上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦9F

Tel: 021-6236-8888 Fax: 021-6236-8821 <https://www.jukichina.com/>

上海 Tel: (021)62368888

Fax: (021)62368821

常州 Tel: (0519)86059027

Fax: (0519)86882578

杭州 Tel: (0571)87829028/9928

Fax: (0571)87829318

宁波 Tel: (0574)87166522

Fax: (0574)87166533

郑州 Tel: (0371)55653680

Fax: (0371)55653670

武汉 Tel: (027)83659777

Fax: (027)83659776

东莞 Tel: (0769)22420270

Fax: (0769)22420277

厦门 Tel: (0592)5660310

Fax: (0592)5660350

青岛 Tel: (0532)86071988

Fax: (0532)86071997

大连 Tel: (0411)84542586

Fax: (0411)84541586

※规格及外观经过改良可能会与图片所示略有不同。

AUGUST, 2023 Designed by Japan (TN)