


TÜRKÇE

**DDL-900C
SÜPER KISA IPLİK BIRAKMA KITI
KULLANIM KILAVUZU**



(1) Süper kısa iplik bırakma ara parçasıyla birlikte gelen bileşenlerin listesi

Süper kısa iplik bırakma ara parçasının parça numarası : 40309300

• Makine ile birlikte sağlanan parçaların listesi

No.	Açıklama	Parça No.	Adet
4	İplik kesme bıçağı ara parçası	40309298	1
7	Hareketli bıçak ara parçası	40309299	1

(2) Montaj

No.	Açıklama	Parça No.
1	Bıçak ayar vidası	40263580
2	İplik kesme bıçağı ayar vidası	40264700
3	İplik kesme bıçağı	40263570
4	İplik kesme bıçağı ara parçası	40309298
5	İplik kesme bıçağı tabanı	40263570

No.	Açıklama	Parça No.
6	Hareketli bıçak	40263579
7	Hareketli bıçak ara parçası	40309299
8	Hareketli bıçak tabanı	40263575

Bıçak ayar vidalarını 1 ve iplik kesme bıçağı ayar vidasını 2 gevşetin. İplik kesme bıçağı 3 ve hareketli bıçak 6'yı çıkarın.

Ara parçaları 4 ve 7 sırasıyla iplik kesme bıçağı 3 ile iplik kesme bıçağı tabanı 5 arasına ve hareketli bıçak 6 ile hareketli bıçak tabanı 8 arasına yerleştirin.

Ardından bıçakları bıçak ayar vidaları 1 ve iplik kesme bıçağı ayar vidası 2 ile sabitleyin.

* Sıkma torku: 1,5 ila 2,0 N·m (15 ila 20 kgf·cm)

(3) Montajdan sonra kontrol etme

Kullanmadan önce iplik kesme mekanizmasını elle çalıştırarak ilgili parçalar arasında herhangi bir çakışma olmadığından emin olun.