

PORTUGUÊS





DU-1481 Series
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

PARA GARANTIR O USO SEGURO DA SUA MÁQUINA DE COSTURA











Para operar uma máquina de costura, máquina automática e dispositivos auxiliares (daqui por diante denominados coletivamente como “máquina”), é inevitável realizar o trabalho de costura perto de peças móveis da máquina. Isso significa que sempre existe a possibilidade de entrar em contato inadvertidamente com as peças móveis. Recomendamos fortemente que os operadores da máquina e o pessoal de manutenção encarregado da manutenção e reparo da máquina leiam estas instruções atentamente para compreender completamente as **precauções de segurança** antes de usar/realizar a manutenção da máquina. O conteúdo das **precauções de segurança** inclui itens que não se encontram nas especificações do produto.

As indicações de risco são classificadas nas três categorias a seguir para ajudar na compreensão do significado das etiquetas. Certifique-se de entender completamente as seguintes descrições e de observar estritamente as instruções.


(I) Explicação dos níveis de risco

	PERIGO: Esta indicação é exibida quando existe um perigo imediato de sérios ferimentos ou morte se a pessoa encarregada ou qualquer outra pessoa manipular a máquina incorretamente ou não evitar a situação perigosa ao realizar a operação ou manutenção da máquina.
	ADVERTÊNCIA: Esta indicação é exibida quando existe um risco potencial de sérios ferimentos ou morte se a pessoa encarregada ou qualquer outra pessoa manipular a máquina incorretamente ou não evitar a situação perigosa ao realizar a operação ou manutenção da máquina.
	PRECAUÇÃO: Esta indicação é exibida quando existe um perigo de ferimentos leves ou médios se a pessoa encarregada ou qualquer outra pessoa manipular a máquina incorretamente ou não evitar a situação perigosa ao realizar a operação ou manutenção da máquina.
	Itens que requerem atenção especial

(II) Explicação das indicações e etiquetas de advertência ilustrativas

Indicação de advertência ilustrativa		Existe um risco de lesão se uma parte móvel for tocada.	Indicação de advertência ilustrativa		Repare que segurar a máquina de costura durante o funcionamento pode ferir as suas mãos.
		Existe um risco de choque elétrico se uma seção de alta voltagem for tocada.			Existe o risco de emaranhamento na correia que resultará em ferimentos.
		Existe um risco de queimadura se uma seção de alta temperatura for tocada.			Existe o risco de ferimentos se você tocar no carregador de botões.
		Repare que olhar diretamente para o raio laser pode causar danos à vista.	Etiqueta de advertência ilustrativa		A direção correta é indicada.
		Existe o risco de contato entre a sua cabeça e a máquina de costura.			A conexão de um cabo de terra é indicada.

Etiqueta de advertência	
	<ul style="list-style-type: none"> ① • Existe a possibilidade de uma lesão leve a séria ou mesmo a morte. • Existe a possibilidade de lesão pelo toque numa peça móvel. ② • Deve-se realizar o trabalho de costura com o protetor de segurança. • Deve-se realizar o trabalho de costura com a cobertura de segurança. • Deve-se realizar o trabalho de costura com o dispositivo de proteção de segurança. ③ • Certifique-se de desligar a máquina antes de realizar “enfiação de linha no cabeçote da máquina”, “troca da agulha”, “troca da bobina” ou “lubrificação e limpeza”.

Etiqueta de perigo de choque elétrico		<p>危険</p> <p>高電圧部分に触れて、大けがをすることがある。 電源を切って、5分以上たってからカバーをはずすこと。</p>	<p>DANGER</p> <p>Hazardous voltage will cause injury. Turn off main switch and unplug power cord and wait at least 5 minutes before opening this cover.</p>
---------------------------------------	---	---	--

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Um acidente significa "provocar ferimentos ou morte de pessoas ou danos à propriedade".



PERIGO

1. Quando for necessário abrir a caixa de controle que contém os componentes elétricos, certifique-se de desligar a máquina e de esperar cinco minutos ou mais antes de abrir a tampa para evitar choques elétricos.



PRECAUÇÃO

Precaução básica

1. Certifique-se de ler o manual de instruções e outros documentos explicativos fornecidos com os acessórios da máquina antes de usar a máquina. Guarde cuidadosamente o manual de instruções e os documentos explicativos à mão para consultas rápidas.
2. O conteúdo desta seção inclui itens que não se encontram nas especificações do produto.
3. Certifique-se de usar luvas de segurança para proteger-se contra acidentes causados pela ruptura da agulha.
4. As pessoas com marca-passo só devem usar a máquina após consultar um médico especialista.

Dispositivos de segurança e etiquetas de advertência

1. Opere a máquina somente depois de confirmar que os dispositivos de segurança estão instalados corretamente e funcionando normalmente para evitar acidentes causados pela falta de dispositivos.
2. Quando remover qualquer um dos dispositivos de segurança, certifique-se de recolocá-lo e de verificar se o mesmo está funcionando normalmente para evitar acidentes que podem causar ferimentos ou morte.
3. Certifique-se de manter as etiquetas de advertência aderidas na máquina claramente visíveis, para evitar acidentes que podem causar ferimentos ou morte. Se qualquer uma das etiquetas se manchar ou se desprender, certifique-se de substituí-la por uma nova.

Aplicação e modificação

1. Nunca use a máquina para uma aplicação para a qual a máquina não esteja destinada, nem de qualquer maneira diferente das especificadas no manual de instruções, para evitar acidentes que podem causar ferimentos ou morte. A JUKI não assume nenhuma responsabilidade por danos materiais ou ferimentos ou morte decorrentes do uso da máquina para uma aplicação para a qual a máquina não foi concebida.
2. Nunca tente modificar ou alterar a máquina para evitar acidentes que podem causar ferimentos ou morte. A JUKI não assume nenhuma responsabilidade por danos materiais ou ferimentos ou morte decorrentes de uma máquina que tenha sido modificada ou alterada.

Capacitação e treinamento

1. Para evitar acidentes decorrentes da falta de familiaridade com a máquina, a máquina deve ser usada somente por operadores que tenham sido treinados/capacitados pelo empregador sobre o funcionamento da máquina e sobre como operar a máquina com segurança, para adquirir a qualificação e o conhecimento necessário para a operação adequada da máquina. Para garantir o que foi dito acima, o empregador deve estabelecer um plano de capacitação e treinamento para os operadores e capacitar/treiná-los previamente.

Situações nas quais a máquina deve ser desligada

Desligamento da máquina: Desligue a máquina com o interruptor de alimentação e, em seguida, desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica. Isso deve ser feito nas seguintes situações.

1. Certifique-se de desligar a máquina imediatamente se encontrar alguma anormalidade ou falha, ou no caso de falha de energia, para evitar acidentes que podem causar ferimentos ou morte.
2. Para evitar acidentes decorrentes do arranque abrupto da máquina, realize as seguintes operações somente depois de desligar a máquina. Para a máquina com motor de embreagem, em particular, certifique-se de realizar as seguintes operações somente depois de desligar a máquina e de confirmar que a máquina tenha parado completamente.
 - 2-1. Por exemplo, ao enfiar peças tais como a agulha, laçador, estendedor, etc., ou ao trocar a bobina.
 - 2-2. Por exemplo, ao trocar ou ajustar todas as peças componentes da máquina.
 - 2-3. Por exemplo, ao inspecionar, reparar ou limpar a máquina, ou ao deixar a máquina desatendida.
3. Certifique-se de desconectar o cabo de alimentação segurando pelo plugue, e nunca pelo próprio cabo, para evitar um choque elétrico, fuga à terra ou incêndio.
4. Certifique-se de desligar a máquina sempre que deixá-la desatendida entre os trabalhos.
5. Certifique-se de desligar a máquina no caso de uma falha de energia para evitar acidentes decorrentes da ruptura dos componentes elétricos.

PRECAUÇÕES A SEREM TOMADAS EM VÁRIAS ETAPAS OPERACIONAIS

Transporte

1. Certifique-se de levantar e de mover a máquina de maneira segura, levando em consideração o peso da máquina. Consulte o manual de instruções para o peso da máquina.
2. Certifique-se de tomar as medidas de segurança adequadas para prevenir a queda ou tombamento antes de levantar ou mover a máquina, para evitar acidentes que podem causar ferimentos lesões ou morte.
3. Depois de desembalar a máquina, nunca a embale de novo para o transporte, para proteger a máquina contra rupturas decorrentes de acidentes inesperados ou queda.

Desembalagem

1. Certifique-se de desembalar a máquina conforme especificado para evitar acidentes que podem causar ferimentos ou morte. Caso a máquina venha engradada, em particular, certifique-se de tomar cuidado com os pregos. Os pregos devem ser retirados.
2. Certifique-se de verificar a máquina para a posição do seu centro de gravidade e retire-a cuidadosamente da embalagem para evitar acidentes que podem causar ferimentos ou morte.

Instalação

(I) Mesa e suporte da mesa

1. Certifique-se de usar a mesa e o suporte de mesa genuínos da JUKI para evitar acidentes que podem causar ferimentos ou morte. Se for inevitável usar uma mesa ou suporte de mesa que não sejam peças genuínas da JUKI, escolha uma mesa e suporte de mesa que sejam capazes de suportar o peso da máquina e a força de reação durante o funcionamento.
2. Se instalar rodízios no suporte da mesa, certifique-se de usar os rodízios com um mecanismo de trava, travando-os para fixar a máquina durante o funcionamento, manutenção, inspeção e reparo, para evitar acidentes que podem causar ferimentos ou morte.

(II) Cabos e instalação elétrica

1. Certifique-se de não exercer uma força extra sobre o cabo durante o uso para prevenir choques elétricos, fuga à terra ou incêndio. Além disso, se for necessário fazer a conexão perto da seção de operação tal como correia em “V”, certifique-se de proporcionar um espaço de 30 mm ou mais entre a seção de operação e o cabo.
2. Certifique-se de evitar uma conexão compartilhada para evitar choques elétricos, fuga à terra ou incêndio.
3. Certifique-se de conectar os conectores firmemente para evitar choques elétricos, fuga à terra ou incêndio. Além disso, certifique-se de desconectar o conector segurando a seção do próprio conector.

(III) Conexão à terra

1. Certifique-se de solicitar um electricista para instalar um plugue apropriado para evitar acidentes causados por fuga à terra ou falha de rigidez dielétrica. Além disso, certifique-se de conectar o plugue do cabo de alimentação a uma tomada conectada à terra.
2. Certifique-se de conectar o cabo de terra à terra para evitar acidentes causados por fuga à terra.

(IV) Motor

1. Certifique-se de usar o motor do regime especificado (produto genuíno da JUKI) para evitar acidentes causados por queima das bobinas do motor.
2. Se usar um motor de embreagem disponível comercialmente com a máquina, certifique-se de selecionar um motor com uma cobertura de prevenção de emaranhamento da polia para proteger-se contra o emaranhamento pela correia em “V”.

Antes da operação

1. Antes de ligar a máquina, certifique-se de que os conectores e cabos estejam livres de danos, e não estejam desconectados ou frouxos, para evitar acidentes que podem causar ferimentos ou morte.
2. Nunca coloque as mãos nas partes móveis da máquina para evitar acidentes que podem causar ferimentos ou morte. Além disso, certifique-se de que a direção de rotação da polia coincida com a direção da seta indicada na polia.
3. Se usar o suporte de mesa com rodízios, certifique-se de fixar o suporte travando os rodízios ou usando reguladores, se equipados, para evitar acidentes causados pelo arranque abrupto da máquina.

Durante a operação

1. Tome muito cuidado para não colocar os dedos, cabelo ou roupa perto das partes móveis tais como o volante, polia e motor, nem quaisquer outros objetos perto dessas partes móveis enquanto a máquina estiver funcionando, para evitar acidentes causados pelo emaranhamento que pode causar ferimentos ou morte.
2. Certifique-se de não colocar os dedos perto da área ao redor da agulha ou dentro da tampa da alavanca tira-linha quando ligar a máquina ou enquanto a máquina estiver funcionando, para evitar acidentes que podem causar ferimentos ou morte.
3. A máquina funciona a alta velocidade. Nunca aproxime as mãos das partes móveis tais como o laçador, estendedor, barra de agulha, lançadeira e faca de cortar tecidos durante a operação para proteger suas mãos contra ferimentos. Além disso, certifique-se de desligar a máquina e de confirmar que a máquina parou completamente antes de trocar a linha.
4. Tome cuidado para não permitir que os dedos ou qualquer outra parte do seu corpo fiquem presos entre a máquina e a mesa quando remover a máquina da mesa ou recolocá-la na mesa para evitar acidentes que podem causar ferimentos ou morte.

5. Certifique-se de desligar a máquina e de confirmar que a máquina e o motor pararam completamente antes de retirar a tampa da correia e a correia em “V”, para evitar acidentes causados pelo arranque abrupto da máquina ou do motor.
6. Se usar um servomotor com a máquina, o motor não produz ruído enquanto a máquina está em repouso. Não se esqueça de desligar a máquina para evitar acidentes causados pelo arranque abrupto do motor.
7. Nunca use a máquina com a abertura de refrigeração da caixa de alimentação do motor tapada para evitar acidentes de incêndio pelo sobreaquecimento.

Lubrificação

1. Certifique-se de usar o óleo genuíno da JUKI e a graxa genuína da JUKI para lubrificar as peças.
2. Se o óleo entrar em contato com seus olhos ou corpo, certifique-se de lavar a parte afetada imediatamente para evitar uma inflamação ou irritação.
3. Se o óleo for engolido acidentalmente, certifique-se de procurar um médico imediatamente para evitar problemas como diarreia ou vômito.

Manutenção

1. Pare evitar acidentes causados pela falta de familiaridade com a máquina, o reparo e manutenção devem ser realizados por um técnico de serviço que seja completamente familiar com a máquina, dentro do alcance definido no manual de instruções. Certifique-se de usar peças genuínas da JUKI quando trocar qualquer uma das peças da máquina. A JUKI não assume nenhuma responsabilidade por qualquer acidente causado por um reparo ou ajuste inadequado, ou pelo uso de uma peça que não seja uma peça genuína da JUKI.
2. Para evitar acidentes causados pela falta de familiaridade com a máquina ou um acidente por choque elétrico, certifique-se de solicitar qualquer reparo ou manutenção (incluindo a instalação elétrica) dos componentes elétricos a um eletricitista da sua empresa ou da JUKI ou distribuidor da sua área.
3. Quando realizar um reparo ou manutenção de uma máquina que emprega dispositivos pneumáticos, como um cilindro de ar, certifique-se de retirar o tubo de fornecimento de ar para expelir o ar restante da máquina previamente, para evitar acidentes causados pelo arranque abrupto dos dispositivos pneumáticos.
4. Certifique-se de confirmar que não haja parafusos ou porcas frouxos após um reparo, ajuste ou troca de peças.
5. Certifique-se de limpar a máquina periodicamente durante sua vida útil. Certifique-se de desligar a máquina e de confirmar que a máquina e o motor pararam completamente antes de limpar a máquina, para evitar acidentes causados pelo arranque abrupto da máquina ou do motor.
6. Certifique-se de desligar a máquina e de confirmar que a máquina e o motor pararam completamente antes de realizar a manutenção, inspeção ou reparo da máquina. (Para a máquina com motor de embreagem, o motor continuará a funcionar durante algum tempo por inércia, mesmo após ser desligado. Portanto, tome cuidado.)
7. Se a máquina não puder ser operada normalmente após um reparo ou regulagem, pare a operação imediatamente e entre em contato com a JUKI ou o distribuidor na sua área para o reparo, para evitar acidentes que podem causar ferimentos ou morte.
8. Se o fusível tiver se queimado, certifique-se de desligar a máquina, de eliminar a causa da queima do fusível e de trocar o fusível queimado por um novo, para evitar acidentes que podem causar ferimentos ou morte.
9. Certifique-se de limpar periodicamente a abertura de ventilação do ventilador e de inspecionar a área ao redor dos fios elétricos, para evitar acidentes de fogo do motor.

Ambiente de funcionamento

1. Certifique-se de usar a máquina num ambiente que não seja afetado por uma fonte de ruído forte (ondas eletromagnéticas), tal como um soldador de alta frequência, para evitar acidentes causados pelo mau funcionamento da máquina.
2. Nunca opere a máquina em um lugar onde a voltagem flutue mais do que “±10% da voltagem nominal”, para evitar acidentes causados pelo mau funcionamento da máquina.
3. Antes de usar um dispositivo pneumático, tal como um cilindro de ar, certifique-se de que o mesmo esteja regulado na pressão de ar especificada, para evitar acidentes causados pelo mau funcionamento da máquina.
4. Para usar a máquina com segurança, certifique-se de usá-la num ambiente que satisfaça as seguintes condições:
Temperatura ambiente durante o funcionamento 5°C a 35°C
Umidade relativa durante o funcionamento 35% a 85%
5. Pode ocorrer uma condensação se a máquina for movida repentinamente de um ambiente frio para um ambiente quente. Portanto, certifique-se de ligar a máquina depois de esperar um período de tempo suficiente, até que não haja mais sinais de gotas de água, para evitar acidentes causados pela ruptura ou mau funcionamento dos componentes elétricos.
6. Por motivos de segurança, certifique-se de parar a operação durante trovoadas, e desconecte o cabo de alimentação para evitar acidentes causados pela ruptura ou mau funcionamento dos componentes elétricos.
7. Dependendo da condição dos sinais de ondas de rádio, a máquina pode gerar ruído em televisores ou rádios. Se isso ocorrer, use o televisor ou rádio bem afastado da máquina.
8. Para assegurar o ambiente de trabalho correto, observe as leis e regulamentos locais do país onde a máquina de costura for instalada.
Caso o controle de ruído seja necessário, use um protetor de ouvido ou outro dispositivo de proteção de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis.
9. Elimine adequadamente as embalagens da máquina de costura e óleo de lubrificação usado de acordo com as leis locais relevantes em vigor no seu país.

Série DU-1481 para JA

Este modelo destina-se a uso comercial

ANTES DA OPERAÇÃO

“INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES”

Quando usar a máquina de costura, certifique-se de seguir sempre as precauções de segurança básicas, incluindo as seguintes: Leia todas as instruções antes de usar.

PERIGO–Para reduzir o risco de choque elétrico:

ADVERTÊNCIA –Para reduzir o risco de queimaduras, incêndio, choque elétrico ou outros ferimentos pessoais:



1. Não permita que a máquina seja usada como um brinquedo. Preste bem atenção quando usar esta máquina perto de crianças.
2. Use esta máquina exclusivamente para o seu uso destinado, conforme descrito neste manual. Use apenas os acessórios recomendados pelo fabricante, conforme indicado neste manual.
3. Nunca opere esta máquina se a mesma não estiver funcionando adequadamente, se tiver sido derrubada ou danificada, ou tiver sido molhada. Envie a máquina ao revendedor autorizado ou centro de assistência técnica mais próximo para inspeção, reparo, ou ajuste elétrico ou mecânico.
4. Nunca derrube nem insira qualquer objeto nas aberturas.
5. Não use ao ar livre.
6. Não opere onde se use aerossóis (sprays) ou onde se esteja administrando oxigênio.
7. Para desconectar, desligue todos os controles e, em seguida, desconecte o plugue da tomada elétrica.
8. Nunca opere a máquina a menos que o seu coletor de óleo tenha sido enchido com óleo.

PRECAUÇÕES DE OPERAÇÃO

“GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES”

1. Nunca opere a máquina com qualquer abertura de ventilação bloqueada. Mantenha as aberturas de ventilação da máquina de costura livres de acumulação de fiapos, poeira e restos de pano.
2. Mantenha os dedos afastados de todas as partes móveis. É necessário especial cuidado ao redor da agulha da máquina de costura.
3. Sempre use a chapa de agulha adequada. Uma chapa errada pode quebrar a agulha.
4. Não use agulhas tortas.
5. Não puxe nem empurre o tecido durante a costura. Isso pode inclinar a agulha e quebrá-la.
6. Desligue a máquina de costura ao fazer qualquer ajuste na área da agulha, como, por exemplo, enfiar a linha na agulha, trocar a agulha, enfiar a linha na bobina, trocar o calcador, e outras operações semelhantes.
7. Sempre desconecte a fonte de energia da máquina de costura quando retirar as coberturas, lubrificar ou fazer outros ajustes de serviço do usuário mencionados no manual de instruções.
8. Mantenha as mãos afastadas da agulha quando ligar o interruptor de alimentação ou enquanto a máquina estiver funcionando.
9. Não coloque os dedos na tampa do tira-linha enquanto a máquina estiver funcionando.
10. Certifique-se de desligar a alimentação antes de inclinar o cabeçote da máquina ou de retirar a correia em “V”.
11. Enquanto a máquina de costura estiver funcionando, tome cuidado para não permitir que a sua cabeça ou mãos, ou as de outras pessoas, se aproximem do volante, correia em “V”, enchedor de bobina ou motor. Da mesma forma, não coloque nada perto desses dispositivos. Fazer isso pode ser perigoso.
12. Se a sua máquina for equipada com uma tampa de correia, protetor de dedos ou outros protetores, nunca opere a máquina com qualquer um desses dispositivos retirado.
13. Para garantir a segurança, certifique-se de fazer a ligação à terra antes de operar a máquina de costura.
14. Não se ouve nenhum ruído do motor enquanto a máquina de costura não está funcionando. Portanto, não se esqueça de desligar a alimentação no final do trabalho.
15. Quando mover a unidade de um lugar frio diretamente para um lugar quente, pode ocorrer uma condensação. Ligue a alimentação para a unidade depois de confirmar que não há receio de condensação.
16. No caso de trovoadas, certifique-se de parar a unidade e de desconectar o plugue do cabo de alimentação da tomada elétrica para maior segurança.
17. Sempre que conectar/desconectar o conector de alimentação ou outro dispositivo semelhante, certifique-se de desligar o interruptor de alimentação previamente.

PRECAUÇÕES A SEREM TOMADAS PARA USAR A MÁQUINA DE COSTURA DA SÉRIE DU-1481 COM MAIS SEGURANÇA

	<ol style="list-style-type: none">1. Não abra a tampa da polia nem toque nas partes dentro da tampa da polia com o fornecimento de energia ligado, para prevenir acidentes causados por choque elétrico.
	<ol style="list-style-type: none">1. Não opere a máquina de costura com a tampa da polia e o protetor de dedos retirados, para proteger-se contra ferimentos.2. Nunca coloque os dedos, cabelo, roupas ou qualquer outra coisa na área perto da alavanca do tira-linha enquanto a máquina de costura estiver em funcionamento, para proteger-se contra ferimentos causados por emaranhamento.3. Mantenha os dedos afastados da tampa do tira-linha e da agulha ao ligar a máquina de costura, para proteger os dedos e mãos contra ferimentos.4. Para evitar ferimentos, desligue o comutador de alimentação antes de inclinar o cabeçote da máquina.5. A lançadeira gira em alta velocidade enquanto a máquina está funcionando. Para evitar possíveis ferimentos das mãos, certifique-se de manter as mãos afastadas das proximidades da lançadeira durante a operação. Além disso, certifique-se de desligar a máquina quando trocar a bobina.6. Para evitar ferimentos provocados pelo início repentino da máquina, desligue a energia e certifique-se de que a máquina de costura não funcione mesmo que o pedal de partida seja pisado quando tiver que realizar trabalhos de inspeção ou ajuste da máquina de costura, limpeza, enfiamento, substituição da agulha, etc.7. Para evitar o risco de choque elétrico, não opere a máquina com o fio de terra do fornecimento de energia desconectado.8. Para evitar o risco de choque elétrico e acidentes provocados por componentes elétricos danificados, certifique-se de desligar a energia antes de conectar/desconectar o cabo de alimentação.9. Para evitar ferimentos provocados pelo início repentino da máquina, desligue a energia quando ausentar-se da mesa da máquina de costura.10. Para evitar ferimentos provocados pelo início repentino da máquina, desligue a energia quando faltar eletricidade.11. Para evitar incêndios, retire o plugue do cabo de alimentação periodicamente da tomada elétrica e limpe a raiz dos pinos e o espaço entre os pinos.12. O motor não produz ruído enquanto a máquina está em repouso. Para evitar possíveis acidentes devido ao arranque abrupto da máquina, certifique-se de cortar a energia para a máquina.13. Tome cuidado ao manipular este produto para não derramar água ou óleo nele, para não sujeitá-lo a impactos, etc., pois este produto é um instrumento de precisão.14. Num ambiente doméstico, este produto pode causar interferência de rádio, podendo ser necessário que o usuário tome as medidas corretivas.

PRECAUÇÕES ANTES DA OPERAÇÃO








ADVERTÊNCIA:




Para evitar um mau funcionamento e danos da máquina, confirme os seguintes itens.


- Limpe a máquina de costura completamente antes de usá-la pela primeira vez.
- Remova toda a poeira acumulada na máquina de costura durante o transporte.
- Certifique-se de que a voltagem e a fase sejam corretas.
- Certifique-se de que o plugue do cabo de alimentação esteja conectado corretamente.
- Nunca use a máquina de costura com um tipo de voltagem diferente do especificado.
- A direção de rotação da máquina de costura é no sentido anti-horário visto do lado do volante. Tome cuidado para não girá-la na direção inversa.

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E ETIQUETAS DE ADVERTÊNCIA

<p>Etiqueta de advertência contra beliscamento</p>		<p>Tampa da alavanca do tira-linha</p>	<p>Esta tampa serve para impedir o contato entre o corpo humano e a alavanca do tira-linha.</p>	<p>Comutador de alimentação</p>	<p>Este comutador é usado para desconectar a unidade de energia da máquina de costura do fornecimento de energia.</p>	
<p>Esta etiqueta adverte que os dedos ou outras partes do corpo humano podem ser beliscados na alavanca do tira-linha.</p>		<p>Etiqueta de precaução de alta voltagem</p>	<p>Esta etiqueta adverte que existe alta voltagem no interior da tampa.</p>			

		<p>Tampa da polia</p> <p>Esta tampa serve para impedir o emaranhamento das mãos, cabelos ou roupas na polia.</p>
--	---	---

<p>Proteção dos dedos</p> <p>Esta tampa serve para impedir o contato entre os dedos e a agulha.</p>	<p>Etiqueta de advertência contra beliscamento</p> <p>Esta etiqueta indica que existe o risco que os dedos, etc. podem ficar presos sob a alavanca de alimentação.</p>		<p>Etiqueta de advertência</p> <p>A etiqueta mostra as mínimas precauções a serem tomadas ao operar a máquina de costura.</p>		<p>Etiqueta de advertência contra beliscamento</p> <p>Esta etiqueta indica que existe um risco de prender os dedos na caixa de controle.</p>	
--	---	---	--	--	---	---

<p>(Tipo EU)</p> 	<p>Comutador de alimentação</p> <p>Este interruptor é usado para desconectar a unidade de energia da máquina de costura do fornecimento de energia.</p> <p>Comutador de alimentação (tipo EU)</p> <p>Use um comutador de alimentação compatível com IEC60204-1, com uma corrente nominal de 20 A ou mais e com uma capacidade de interrupção de curto-circuito de 120 A ou mais, que tenha uma seção de funcionamento em vermelho contra um fundo amarelo.</p>
--	--

PRECAUÇÃO

Além disso, tenha em atenção que às vezes os dispositivos de segurança como a “tampa de proteção dos olhos” e “proteção dos dedos” são omitidos nos desenhos, ilustrações e figuras incluídos no Manual de Instruções por motivos de explicação. No uso prático, nunca retire esses dispositivos de segurança.